

標準 SLM4000システム対応
送受信データ説明書

Ver 1. 6
2009. 6. 29

目次

1. 概要	4
2. 関連資料	4
3. 通信データ詳細説明	5
3-1. データ送受信機能詳細	5
3-1-1. サーボパラメータ書込／読出 [DAT_PARAMETER(0x00)]	5
3-1-2. 動作プログラム書込／読出 [DAT_PROGRAM(0x01)]	9
3-1-3. DNCデータ書込 [DAT_DNCDATA(0x0e)] <オプション>	10
3-1-4. マルチタスクプログラム書込／読出 [DAT_TASKPROG(0x17)] <オプション>	11
3-1-5. ピッチエラー補正用パラメータ書込／読出 [DAT_PITCHERR(0x10)] <オプション>	12
3-1-6. 工具長補正データ書込／読出 [DAT_TOOLHOF(0x12)] <オプション>	13
3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出 [DAT_STATUS(0x02)]	14
3-1-8. 入出力状態データ読出 [DAT_IODATA(0x03)]	18
3-1-9. 強制入出力状態データ読出 [DAT_FORCEIO(0x13)]	19
3-1-10. 動作モードデータ読出 [DAT_MODE(0x04)]	20
3-1-11. 指令位置データ読出 [DAT_COMREG(0x05)]	21
3-1-12. ステータスフラグデータ読出 [DAT_STATUS_BIT(0x06)]	22
3-1-13. アラームフラグデータ読出 [DAT_ALARM_BIT(0x07)]	23
3-1-14. オーバーライド設定データ読出 [DAT_OVERRIDE(0x08)]	24
3-1-15. プログラム実行情報データ読出 [DAT_MSTPRGSTS(0x0c), DAT_SLVPRGSTS(0x0d)]	25
3-1-16. DNCバッファ情報データ読出 [DAT_DNCBUFI(0x0e)] <オプション>	26
3-1-17. センサーラッチ位置データ読出 [DAT_SENSEPOS(0x11)] <オプション>	27
3-1-18. 送りオーバーライド%データ読出 [DAT_OVERRIDEP(0x15)]	28
3-1-19. プログラム1ステップデータ読出 [DAT_ONEBLOCK(0x30)]	29
3-1-20. マルチタスクプログラム実行情報読出 [DAT_TASKPRGSTS(0x80)] <オプション>	30
3-1-21. ティーチング情報読出 [DAT_TEACHSTS(0x18)]	31
3-1-22. ROMバージョン情報読出 [DAT_VERSION(0x27)]	32
3-1-23. マクロ変数（一般レジスタ）読出 [DAT_VARIABLE(0x19)] <オプション>	33
3-1-24. TPCロギングデータ読出 [DAT_TPCDATA(0x25)]	34
3-1-25. TPCロギング情報読出 [DAT_TPCINFO(0x24)]	35
3-1-26. 軸ネグレクト設定データ読出 [DAT_AXNEGLECT(0x28)]	36
3-1-27. 軸インタロック設定データ読出 [DAT_AXINTLOCK(0x29)]	37
3-1-28. 各軸サーボON/OFF設定データ読出 [DAT_AXSVONEN(0x31)]	38
3-1-29. 手動パルサー設定情報読出 [DAT_HANDLESTS(0x32)] <オプション>	39
3-1-30. 機械操作パネルSW情報読出 [DAT_MPDATA(0x26)] <オプション>	40
3-1-31. マクロ変数読出 [DAT_MCRREG(0x33)] <オプション>	41
3-1-32. フィードバックカウンタ積算値読出 [DAT_FBCOUNT(0x50)]	42
3-1-33. 工具径補正データ書込／読出 [DAT_TOOLDIA(0x1a)] <オプション>	43
3-1-34. 工具長補正設定情報読出 [DAT_TOOLHSTS(\$39)] <オプション>	44
3-1-35. 工具径補正設定情報読出 [DAT_TOOLDSTS(\$3A)] <オプション>	45
3-1-36. 工具径補正エラー情報読出 [DAT_TOOLDERR(\$3B)] <オプション>	46
3-1-37. 補間前加減速パラメータ書込／読出 [DAT_ACOPARAM(\$37)] <オプション>	47
3-2. 動作要求コマンド詳細	48
3-2-1. バックアップメモリ初期化コマンド [REQ_GENE(0x14)]	48
3-2-2. 動作モード変更コマンド [REQ_MODECHG(0x10)]	49
3-2-3. 軸移動停止コマンド [REQ_STOP(0x13)]	50
3-2-4. 軸移動再開コマンド [REQ_RESTART(0x1b)]	50
3-2-5. JOG移動コマンド [REQ_JOGSTART(0x11)]	51
3-2-6. 各軸原点復帰コマンド [REQ_ZRNSTART(0x12), REQ_AXAUTOZRN(0x33)]	52
3-2-7. インクレPTP位置決めコマンド [REQ_PTPSTART(0x15)]	53
3-2-8. アブソPTP位置決めコマンド [REQ_PTPASTART(0x16), REQ_PTPBSTART(0x34)]	54
3-2-9. インクレ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINSTART(0x17)]	55
3-2-10. アブソ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINASTART(0x18), REQ_LINBSTART(0x35)]	56

3-2-11.	リセットコマンド [REQ_RESET(0x1a)]	57	
3-2-12.	原点設定コマンド [REQ_ORGSET(0x19)]	57	
3-2-13.	汎用出力直接制御コマンド [REQ_OUTPUT(0x1d)]	58	
3-2-14.	サーボ電源ONコマンド [REQ_SERVOON(0x1e)]	59	
3-2-15.	サーボ電源OFFコマンド [REQ_SERVOOFF(0x1f)]	59	
3-2-16.	プログラム実行開始コマンド [REQ_PROGSTART(0x20)]	59	
3-2-17.	プログラム実行停止コマンド [REQ_PROGSTOP(0x21)]	60	
3-2-18.	実行プログラム選択コマンド [REQ_PROGSLCT(0x22)]	60	
3-2-19.	オーバーライド設定変更コマンド [REQ_OVRDCHG(0x23)]	61	
3-2-20.	全軸原点復帰開始コマンド [REQ_ALLZRN(0x24)]	62	
3-2-21.	高速センサーラッチインクレ補間位置決めコマンド [REQ_SLINSTART(0x28)]	〈オフション〉	63	
3-2-22.	高速センサーラッチアブソ補間位置決めコマンド [REQ_SLINASTART(0x29)]	〈オフション〉	65	
3-2-23.	汎用入力強制制御コマンド [REQ_COMPINPUT(0x2a)]	67	
3-2-24.	汎用出力強制制御コマンド [REQ_COMPOUTPUT(0x2b)]	69	
3-2-25.	汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド [REQ_COMPIOBIT(0x2c), REQ_OUTPUTBIT(0x44)]	71	
3-2-26.	送りオーバーライド%変更コマンド [REQ_OVRDCHGP(0x2d)]	72	
3-2-27.	主軸回転ON/OFFコマンド [REQ_SPCMND(0x50)]	〈オフション〉	73	
3-2-28.	Z軸接線制御ON/OFFコマンド [REQ_TLINE(0x54)]	〈オフション〉	74	
3-2-29.	シングルステップモード設定コマンド [REQ_SINGLE(0x60)]	74	
3-2-30.	ティーチング設定コマンド [REQ_TEACH(0x61)]	75	
3-2-31.	プログラムステップ挿入コマンド [REQ_PRGINS(0x62)]	75	
3-2-32.	プログラムステップ置換コマンド [REQ_PRGALT(0x63)]	76	
3-2-33.	プログラムステップ削除コマンド [REQ_PRGDEL]	76	
3-2-34.	プログラムステップ逆行コマンド [REQ_PRGREV(0x65)]	76	
3-2-35.	プログラムステップ変更コマンド [REQ_STEPCHG(0x66)]	77	
3-2-36.	プログラムステップスキップコマンド [REQ_STEPSKIP(0x67)]	77	
3-2-37.	マルチタスクプログラム開始コマンド [REQ_TASKSTART(0x80)]	〈オフション〉	78	
3-2-38.	マルチタスクプログラム停止コマンド [REQ_TASKSTOP(0x81)]	〈オフション〉	79	
3-2-39.	マルチタスクプログラムリセットコマンド [REQ_TASKRESET(0x82)]	〈オフション〉	79	
3-2-40.	回転軸回転動作コマンド [REQ_SPINAX(0x52)]	80	
3-2-41.	T P Cデータ選択コマンド [REQ_TPCSEL(0x31)]	81	
3-2-42.	論理原点シフトコマンド [REQ_ZRNSHIFT(0x30)]	82	
3-2-43.	ホームポジション位置決めコマンド [REQ_HOME(0x83)]	82	
3-2-44.	座標系設定コマンド [REQ_COORDSET(0x37)]	83	
3-2-45.	軸インタロック設定コマンド [REQ_AXISINTLK(0x38)]	84	
3-2-46.	軸ネグレクト設定コマンド [REQ_AXISNEG(0x39)]	85	
3-2-47.	各軸サーボON/OFFコマンド [REQ_SVONOFF(0x3a)]	86	
3-2-48.	手動パルサーモードON/OFF設定コマンド [REQ_HANDLE(0x5c)]	〈オフション〉	87	
3-2-49.	手動パルサー倍率設定コマンド [REQ_HANDLEKP(0x5d)]	〈オフション〉	88	
3-2-50.	手動パルサー有効軸設定コマンド [REQ_HANDLEAXIS1(0x5e), REQ_HANDLEAXIS2(0x5f)]	〈オフション〉	89	
3-2-51.	T P Cロギング開始コマンド [REQ_TPCLOG(0x32)]	89	
3-2-52.	Mコード出力コマンド [REQ_MCDOUT(0x3d)]	90	
3-2-53.	サイクル運転モード設定コマンド [REQ_CYCLE(0x36)]	90	
3-2-54.	主軸回転数設定コマンド [REQ_SPREVSET(0x51)]	〈オフション〉	91	
3-2-55.	マクロ変数書込コマンド [REQ_MCRREG(0x84)]	〈オフション〉	92	
3-2-56.	フィードバックカウンタ積算値セットアップコマンド [REQ_FBSETUP(0x78)]	93	
4.	改版履歴	94	
4-1.	[Ver1.1→Ver1.2]	2004.08.12	94
4-2.	[Ver1.2→Ver1.3]	2006.07.22	94
4-3.	[Ver1.3→Ver1.4]	2008.06.26	94
4-4.	[Ver1.4→Ver1.5]	2009.05.22	94

1. 概要

標準 SLM-4000 コントローラ（以下 SLM ユニット）は、弊社通信ライブラリを利用する事により、データの送受信・各種動作をパソコンから指令して行わせる事ができます。

利用できる通信 I/F は、RS232C/USB となります。

通信ライブラリの詳細は「標準 SLM 対応 通信ライブラリリファレンスマニュアル (TB00-0803)」を参照下さい。

本説明書は、通信ライブラリの下記の関数にて使用するデータのリファレンスです。

SendData(...) : データ送信関数
「3-1. 送受信データ詳細」に記述しているデータの内、**～書込** となっているデータを
送信する事が出来ます。

ReceiveData(...) : データ受信関数
「3-1. 送受信データ詳細」に記述しているデータの内、**～読込** となっているデータを
受信する事が出来ます。

SendCommand(...) : 動作要求コマンド送信関数
「3-2. 動作要求コマンド詳細」に記述しているコマンドを送信する事が出来ます。

本説明書中に記載されているデータ構造体/データタイプは、通信ライブラリに付属の C 言語ヘッダー
ファイル” SLMDATA.H” /” SYNCDEF.H” にて、定義されています。

2. 関連資料

「SLM-4000 ユーザーズマニュアル」	(TB00-0800)
「標準 SLM 対応 セッティング PC マニュアル」	(TB00-0802)
「標準 SLM 対応 ROMSW 設定ソフトマニュアル」	(TB00-0801)
「標準 SLM 対応 通信ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0803)
「標準 SLM 対応 テクノコード変換ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0805)
「標準 SLM 対応 G コード変換ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0806)

3. 通信データ詳細説明

3-1. データ送受信機能詳細

データ送信機能は、パソコンより S L Mユニットに各種データの設定等を行う機能です。通信ライブラリのSendData()/ReceiveData()関数を使用して、S L Mユニットへ送信(書込)/受信(読出)を行うことができます。

3-1-1. サーボパラメータ書込/読出 [DAT_PARAMETER(0x00)]

《データタイプ》

DAT_PARAMETER (0 x 0 0)

《パラメータ》

なし

《機能》

S L Mユニットにサーボパラメータ書込/読出を行うものです。

《書き込み実行条件》

- ・セッティングモード

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

サーボパラメータ 100バイト×9
予 備 120バイト

各軸のサーボパラメータのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	D/A出力ゲイン	4バイト	0.04~256.0
0004	INPOS量	4バイト	0~10000[Pulse]
0008	ER上限値	4バイト	100~100000[Pulse]
000C	ERサチレーション	4バイト	100~100000[Pulse]
0010	PTP時定数	4バイト	20~3000[ms]
0014	PTP速度	4バイト	1000~4000000[Pulse/Sec]
0018	JOG送り速度	4バイト	1000~4000000[Pulse/Sec]
001C	補間時定数	4バイト	-1000~1000[ms]
0020	+側ソフトリミット	4バイト	1000~1000000[Pulse]
0024	-側ソフトリミット	4バイト	1000~1000000[Pulse]
0028	原点距離	4バイト	100~1000000[Pulse]
002C	アプローチ速度	4バイト	1000~4000000[Pulse/Sec]
0030	原点復帰方向	4バイト	0:無, 1:+2段, 2:-2段, 3:+1段, 4:-1段
0034	原点復帰順位	4バイト	0~軸数-1
0038	原点復帰逃げ量	4バイト	1000~1000000[Pulse]
003C	バックラッシュ補正量	4バイト	0~30000 [Pulse]
0040	原点復帰早送り速度	4バイト	1000~4000000[Pulse/Sec]
0044	形状補正係数	4バイト	0~2000
0048	S字加減速時定数	4バイト	0~25×RTC周期 [msec]
004C	ホームポジション	4バイト	0~1000000[Pulse]
0050	ホームポジション位置決め順位	4バイト	0~軸数-1
0054	予 備	16バイト	—

- ・同期軸制御オプションありの場合、同期軸のパラメータ設定については、「②同期軸パラメータ」を参照して下さい。
- ・接線制御オプションありの場合、接線制御軸のパラメータ設定については、「③接線制御軸パラメータ」を参照して下さい。

①位置制御軸パラメータ

(1) D/A出力ゲイン (※)

ER (偏差パルス) に本設定値を乗算した値が、D/Aへの出力値となります。サーボのK_pと比例関係にありますので、本設定値を変更することによりサーボのK_pをソフト的に調整する事ができます。

固定小数点型4バイトデータです。

(上位バイト:整数部 / 下位バイト:小数部)

【設定例】 指定値 設定値 (hex)

1. 0 → 00000100h

0. 5 → 00000080h

2. 7 → 000002B3h

(2) INPOS量

インポジションの範囲を、パルス単位の絶対値量で指定します。

(3) ER上限値 (※)

偏差の絶対値の上限値を指定します。

ERが本設定値を越えた場合、偏差過大アラームとなります。

(4) ERサチレーション (※)

D/A出力に用いる、偏差量(絶対値)のクランプ値を指定します。

ERが本設定値を越えてかつ、ER上限まで達していない場合、D/A出力基数(通常ER)に本設定値を使用します。

(5) PTP時定数

PTP移動時、及びJOG移動時の直線加減速の時定数を指定します。

移動速度100Kppsに達するまでの時間で設定します。

(6) PTP速度

PTP移動時の速度を指定します。

(7) JOG速度

JOG移動時の速度を指定します。

(8) 補間時定数

補間移動時の指数型加減速の時定数を指定します。

直線加減速オプション有りの時、マイナスの値を入れることで、直線加減速時定数を指定します。

(9) ソフトリミット

ソフトウェアストロークリミットを、各方向(+/-)別に指定します。

ポジション値が本設定値を越えた場合、ソフトリミットアラームとなります。

(10) 原点距離

C相パルス発生位置から機械固有原点までのオフセット量を指定します。

(11) 原点復帰アプローチ速度

原点復帰処理にて、原点LSを通過して、原点へアプローチを行う際の速度を指定します。

(12) 原点復帰方向

原点復帰動作の有無、及び有りの場合の原点復帰方向を指定します。

- (1 3) 原点復帰順位
原点復帰入力にて、全軸原点復帰を行う際の原点復帰順位を指定します。

※ SLMユニットでは使用しません。これらのパラメータは将来用です。

- (1 4) 原点復帰逃げ量
全軸原点復帰時の、機械原点位置からの逃げ量を指定します。
- (1 5) バックラッシュ補正量
モータ回転方向変化時の、バックラッシュの補正量を指定します。
- (1 6) 原点復帰早送り速度
2段原点復帰処理にて、原点LSまでの速度を指定します。
- (1 7) 形状補正係数 <オプション>
- (1 8) S字加減速時定数 <オプション>
S字加減速の時定数を設定します。
S字加減速の詳細については「SLM-4000 ユーザーズマニュアル(TB00-0800)」<Ⅲ 機能編
4-3. 補間加減速>を参照下さい。
- (1 9) ホームポジション
ホームポジションを指定します。(機械座標系)
- (2 0) ホームポジション位置決め順位
ホームポジション位置決めする順番を0からの連番で設定します。

②同期軸パラメータ <オプション>

- (1) D/Aゲイン
同期軸のD/Aゲインを指定します。
設定値は、0.04～256.0(8bit.8bitの固定小数点(下位2バイトのみ使用))です。
- (2) ER上限値
同期偏差上限値を指定します。
設定値は、1～30000 [パルス] です。

※D/Aゲイン以外の、軸制御に必要なパラメータは、X軸のパラメータを使用します。

③接線制御軸パラメータ <オプション>

- (1) +方向ソフトリミット
接線制御軸の接線速度上限速度を指定します。
設定値は、1000～4000000 [Pluse/Sec] です。
- (2) -方向ソフトリミット
接線制御軸の接線制御基準位置を指定します。
設定値は、0～メカ機構1回転パルス数 [パルス] です。

※上記以外のパラメータについては、「①位置制御軸パラメータ」を参照して下さい。

《構造体定義》

```

/*****
/* パラメータデータ構造体 (1020^位固定長) */
/*****
typedef struct { /* 各軸独立パラメータ構造体 (100^位固定長) */
    long Gain; /* D/A出力ゲイン */
    long InPos; /* INPOS量 */
    long ErMax; /* ER上限値 */
    long ErSat; /* ERサチレーション */
    long Dx; /* PTP時定数[msec] */
    long PtpFeed; /* PTP速度[P/sec] */
    long JogFeed; /* JOG送り速度[P/sec] */
    long Ka; /* 補間時定数[msec] */
    long SoftLimP; /* ソフトリミット+側 */
    long SoftLimM; /* ソフトリミット-側 */
    long OrgOfs; /* 原点距離 */
    long AprFeed; /* アプローチ速度[P/sec] */
    long OrgDir; /* 原点復帰方向 */
    long OrgPri; /* 原点復帰順位 */
    long OrgPos; /* 原点復帰逃げ量 */
    long BackL; /* バックラッシュ補正量 */
    long OrgFeed; /* 原点復帰早送り速度[P/sec] */
    long Revise; /* 形状補正係数 */
    long SKa; /* S字補間時定数[msec] */
    long Homepos; /* ホームポジション位置 */
    long Homepri; /* ホームポジション順位 */
    unsigned char Reserved[16]; /* 未使用 */
} AXIS_PARAMETER;

typedef struct {
    AXIS_PARAMETER AxisParam[9]; /* 各軸パラメータ */
    unsigned char Reserved[120]; /* 未使用 */
} PARAMETER_DATA;

```

3-1-2.動作プログラム書込/読出 [DAT_PROGRAM(0x01)]

《データタイプ》

DAT_PROGRAM (0 x 0 1)

《パラメータ》

プログラム番号 (1 ~ 1 2)

《機能》

動作プログラムを、SLMユニットのプログラムメモリに書き込み/読み出しを行うものです。動作プログラムは、テクノ独自フォーマットのバイナリデータで、テキストプログラム処理ライブラリを利用して、テキストデータ⇔バイナリデータへ、変換することができます。動作プログラムの書込時に、格納するプログラム番号を、通信ライブラリ関数のパラメータにて指定します。指定できるプログラム番号は、プログラム容量により、下表の通りとなります。

	プログラム番号指定範囲	プログラムバッファ容量
888ステップ仕様	1 ~ 3	65535バイト
444ステップ仕様	1 ~ 6	32767バイト
222ステップ仕様	1 ~ 1 2	16383バイト

動作プログラム書込時のプログラム番号指定にて、SLMユニットが実行中のプログラム番号を指定した場合、動作プログラムの書込は行えません。

プログラムデータは、SLMユニットに対する動作コマンドの集合体で、作業に必要な動作コマンドをまとめて設定しておく事により、SLMユニット単体で自動運転を可能にするものです。

《書き込み実行条件》

- ・指定したプログラム番号が未実行

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

動作プログラムバイナリデータバッファ

(1) 動作プログラムバイナリデータバッファ

必要なバッファ容量は、プログラム容量により変わります。

上表の”プログラムバッファ容量”のサイズのバッファを確保してください。

3-1-3. DNCデータ書込 [DAT_DNCDATA(0x0e)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_DNCDATA (0x0e)

《パラメータ》

先頭／継続フラグ (0 : 先頭、1 : 継続)

《機能》

動作プログラムを、SLMユニットのプログラムメモリに書き込むものです。

本コマンドの実行には、SLMユニットにDNC運転オプションが追加されている必要があります。

DNCデータの書込は、SLMユニットの動作モードがDNC運転モードの時のみ実行可能です。

本データは、テクノ独自フォーマットのバイナリーデータで、テキストプログラム処理ライブラリを利用して、テキストデータより作成する事ができます。

《書き込み実行条件》

- ・ DNC 運転モード
- ・ データサイズがDNCバッファ空き容量以下

《読み込み実行条件》

読み込み不可

《データフォーマット》

「3-1-2. 動作プログラム書込／読出」と同様です。

3-1-4. マルチタスクプログラム書込/読出 [DAT_TASKPROG(0x17)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TASKPROG (0 x 1 7)

《パラメータ》

タスク番号 (0 ~ 6)

《機能》

マルチタスク用の動作プログラムを、SLMユニットのプログラムメモリに書き込み/読み出しを行うものです。

本コマンドの実行には、SLMユニットにマルチタスクオプションが追加されている必要があります。本データは、テクノ独自フォーマットのバイナリーデータで、テキストプログラム処理ライブラリを利用して、テキストデータより作成する事ができます。

動作プログラムの書込時に、格納するタスク番号を、通信ライブラリ関数のパラメータにて指定します。

指定できるタスク番号は下表の通りになります。

タスク番号	指定タスク	
0 (MSTASK)	マスタータスク	※1
1 (SLVTASK)	スレーブタスク	※1
2 (BGTASK)	バックグラウンドタスク	※2
3 (RSTASK)	リセットタスク	※2
4 (ALMTASK)	アラームタスク	※2
5 (EXTTASK)	E x i t タスク	※2
6 (INTTASK)	割り込みタスク	※2

※1 SLMユニット内で選択されているプログラム番号への書き込み/読み出しです。
(プログラム番号を選択できない以外は、「3-1-2. 動作プログラム書込/読出」と同様です。)

《書き込み実行条件》

- ・指定したタスクが未実行状態

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

「3-1-2. 動作プログラム書込/読出」と同様です。

(※2のタスクのバッファサイズは8192バイト(200ステップ)です。)

3-1-5. ピッチエラー補正用パラメータ書込/読出 [DAT_PITCHERR(0x10)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_PITCHERR (0 x 1 0)

《パラメータ》

なし

《機能》

S L Mユニットにピッチエラー補正用データの書込/読出を行うものです。
 本コマンドの実行には、S L Mユニットにピッチエラー補正オプションが追加されている必要があります。
 ピッチエラー補正データ書込は、S L Mユニットの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。

《書き込み実行条件》

- ・セッティングモード

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

各軸補正用パラメータ 20バイト×9
補正データ 1000バイト

各軸補正用パラメータのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	補正倍率	4バイト	0~10
0004	補正間隔	4バイト	1000~1000000
0008	補正データ先頭番号	4バイト	0~999
0010	-側補正区間数	4バイト	0~1000
0014	+側補正区間数	4バイト	0~1000

補正用データのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	補正データ	1バイト	-127~127

《構造体定義》

```

/*****
/* ピッチエラー補正用パラメータ情報構造体
/*****
typedef struct {
/* 各軸補正用パラメータ
/*
    unsigned long   RevMagnify; /* 補正倍率
/*
    unsigned long   RevSpace; /* 補正間隔
/*
    unsigned long   RevTopNo; /* 補正データ先頭番号
/*
    unsigned long   RevMCnt; /* -側補正区間数
/*
    unsigned long   RevPCnt; /* +側補正区間数
/*
} REV_AX;

typedef struct {
/* ピッチエラー補正用パラメータ
/*
    REV_AX          RevAx[9]; /* 各軸補正用パラメータ
/*
    char            RevDt[1000]; /* 補正データ
/*
} PITCH_ERR_REV;
    
```

3-1-6. 工具長補正データ書込/読出 [DAT_TOOLHOF5(0x12)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TOOLHOF5 (0 x 1 2)

《パラメータ》

なし

《機能》

S L Mユニットに工具長補正用データの書込/読出を行うものです。
本コマンドの実行には、S L Mユニットに工具長補正オプションが追加されている必要があります。
工具長補正データ書込は、S L Mユニットの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。

《書き込み実行条件》

- ・セッティングモード

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

各補正用データ 80バイト

各補正用データのフォーマットは、以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	補正用データ	4バイト	-99999999~99999999

《構造体定義》

```
/*  
/* 工具長補正用パラメータ情報構造体  
/*  
typedef struct {  
    long          h[20];          /* 工具長補正データ  
} TOOL_H;
```

3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出 [DAT_STATUS(0x02)]

《データタイプ》

DAT_STATUS (0x02)

《パラメータ》

なし

《機能》

S L Mユニットの動作状態（アラーム状態を含む）や各軸の現在値などのデータです。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	各種状態情報	2バイト	———
0002	第1軸ステータス情報	2バイト	———
0004	第2軸ステータス情報	2バイト	———
0006	第3軸ステータス情報	2バイト	———
0008	第4軸ステータス情報	2バイト	———
000A	第5軸ステータス情報	2バイト	———
000C	アラーム情報	2バイト	———
000E	第1軸アラーム情報	2バイト	———
0010	第2軸アラーム情報	2バイト	———
0012	第3軸アラーム情報	2バイト	———
0014	第4軸アラーム情報	2バイト	———
0016	第5軸アラーム情報	2バイト	———
0018	第1軸ポジションデータ	20バイト	———
002C	第2軸ポジションデータ	20バイト	———
0040	第3軸ポジションデータ	20バイト	———
0054	第4軸ポジションデータ	20バイト	———
0068	第5軸ポジションデータ	20バイト	———
007C	送りオーバーライト設定	1バイト	0~7
007D	選択・実行プログラム番号	1バイト	1~4
007E	待機・実行ステップ番号	2バイト	1~999

各軸ポジションデータのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0004	機械位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	偏差量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	最新ブロック払出量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	絶対位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]


※1

※1 原点復帰完了時には、「原点ドグ」と「C相位置」との距離（パルス）が返ります。
原点ドグ位置の調整に使用します。


「S L M-4000 ユーザーズマニュアル(TB00-0800)」<IV 試運転・調整編 7-8
原点復帰>を参照して下さい。

(1) 各種状態情報

S L Mユニットの現在の状態を示すものです。



※1 F G ステータスタイミングチャート




※2 DNCオプション有りの時

※3 Z軸接線制御オプション有りの時


※4 以下の条件が成立しているときにONします。(AND条件)

- ・ F G 完
- ・ Mコード出力シーケンス未実行
- ・ 原点復帰未実行
- ・ ホーム位置決め未実行


- (2) 第 1 軸～第 5 軸ステータス情報
各軸の現在の状態を示すものです。



- (3) アラーム情報
S L Mユニットのアラームの要因を示すものです。



- (4) 第 1 軸～第 5 軸アラーム情報
各軸のアラームの要因を示すものです。



- (5) 第 1 軸～第 5 軸指令位置
論理座標系*における、S L Mユニットから出力した指令位置です。

- (6) 第 1 軸～第 5 軸機械位置
論理座標系*における、エンコーダ F B を積算した位置情報です。

* 論理座標系は、原点設定コマンドにより、原点セットされます。

- (7) 第 1 軸～第 5 軸偏差量
指令位置と機械位置の差分です。

- (8) 第 1 軸～第 5 軸最新ステップ払出量
最新の移動指令で出力した移動量です。

- (9) 第 1 軸～第 5 軸絶対位置
機械原点からの絶対位置です。

- (1 0) 送りオーバーライド設定
現在の送りオーバーライドの%値です。

- (11) 選択・実行プログラム番号
 ステータスがプログラム実行中でない場合 → 選択プログラム番号
 ステータスがプログラム実行中の場合 → 実行プログラム番号
- (12) 待機・実行ステップ番号
 ステップ実行中でない場合 → 待機ステップ番号
 ステップ実行中の場合 → 実行ステップ番号

《構造体定義》

```

/*****
/* アンサーステータス情報構造体
*****/
typedef struct { /* 各軸ポジションデータ構造体
long ComReg; /* 指令位置
long PosReg; /* 機械位置
long ErrReg; /* 偏差量
long BlockSeg; /* 最新ブロック払い出し量
long AbsReg; /* 絶対位置
} AXISPOS;

typedef struct { /* アンサーステータス情報構造体
unsigned short Status; /* 各種状態情報
unsigned short AxisSts[5]; /* 各軸ステータス情報
unsigned short Alarm; /* アラーム情報
unsigned short AxisAlm[5]; /* 各軸アラーム情報
POSITION AxisPos[5]; /* 各軸位置情報
unsigned char Override; /* 送りオーバーライド設定
unsigned char ProgramNo; /* 選択・実行プログラム番号
unsigned short StepNo; /* 待機・実行ブロック番号
} STATUS;

```

3-1-8. 入出力状態データ読出 [DAT_IODATA(0x03)]

《データタイプ》

DAT_IODATA (0x03)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットの汎用入出力の状態です。


《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	入力1パターン [#0000]	2バイト	————
0002	入力2パターン [#0001]	2バイト	————
0004	入力3パターン [#0002]	2バイト	————
0006	出力1パターン [#0000]	2バイト	————
0008	出力2パターン [#0001]	2バイト	————

(1) 各入出力のデータは下記の通りになっています。



※各入出力の割付については、「S L M-4000 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」
 <Ⅲ 機能編 2. 入出力機能>を参照して下さい。

《構造体定義》

```

/*****
/*  S L M汎用入出力情報構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  Input[3];          /* 汎用入力 1～3          */
    unsigned short  Output[2];        /* 汎用出力 1～2        */
} IODATA;
    
```

3-1-9. 強制入出力状態データ読出 [DAT_FORCEIO(0x13)]

《データタイプ》

DAT_FORCEIO (0x13)

《パラメータ》

なし

《説明》

通信コマンド等で設定したSLMユニットの強制入出力の状態を読み出します。


《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	入力1パターン [#0000]	2バイト	_____
0002	入力2パターン [#0001]	2バイト	_____
0004	入力3パターン [#0002]	2バイト	_____
0006	出力1パターン [#0000]	2バイト	_____
0008	出力2パターン [#0001]	2バイト	_____

(1) 各入出力のデータは下記の通りになっています。



※各入出力の割付については、「SLM-4000ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」
 < III 機能編 2. 入出力機能 > を参照して下さい。

《構造体定義》

```

/*****
/* SLM汎用入出力情報構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  Input[3];          /* 汎用入力 1～3          */
    unsigned short  Output[2];        /* 汎用出力 1～2          */
} IODATA;
    
```

3-1-10. 動作モードデータ読出 [DAT_MODE(0x04)]

《データタイプ》

DAT_MODE (0 x 0 4)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットの動作モードを読み出すものです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	動作モード	2 バイト	0 ~ 4

《モードデータ》

設定値	モード
0	セッティングモード
1	手動運転モード
2	自動運転モード
3	O T無視モード
4	D N C 運転モード

※

※D N C オプション有りの時

《構造体定義》

```

/*****
/* S L M動作モードデータ構造体
/*****
typedef struct {
    short          mode;          /* S L M動作モード
} STMODE;
    
```

3-1-11. 指令位置データ読出 [DAT_COMREG(0x05)]

《データタイプ》

DAT_COMREG (0x05)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットが制御する各軸の指令現在位置を読み出すものです。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	第1軸指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0004	第2軸指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0008	第3軸指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
000C	第4軸指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0010	第5軸指令位置	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 現在位置情報構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    long Pos[5]; /* 第1軸～第5軸現在位置 */
} STCOMREG;
```

3-1-12. ステータスフラグデータ読出 [DAT_STATUS_BIT(0x06)]

《データタイプ》

DAT_STATUS_BIT (0 x 0 6)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットの現在の動作状態を読み出すものです。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	各種状態情報	2バイト	————
0002	第1軸ステータス情報	2バイト	————
0004	第2軸ステータス情報	2バイト	————
0006	第3軸ステータス情報	2バイト	————
0008	第4軸ステータス情報	2バイト	————
000A	第5軸ステータス情報	2バイト	————

(1) 各種状態情報

詳しくは、「3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出」の各種状態情報を参照下さい

(2) 第1～第5軸ステータス情報

詳しくは、「3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出」の第1軸～第5軸ステータス情報を参照下さい

《構造体定義》

```

/*****
/* ビット情報ステータス構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  Status;          /* 各種状態情報          */
    unsigned short  AxisSts[5];     /* 各軸ステータス情報   */
} STSBIT;

```

3-1-13. アラームフラグデータ読出 [DAT_ALARM_BIT(0x07)]

《データタイプ》

DAT_ALARM_BIT (0 x 0 7)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットのアラーム発生情報です。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	アラーム情報	2バイト	————
0002	第1軸アラーム情報	2バイト	————
0004	第2軸アラーム情報	2バイト	————
0006	第3軸アラーム情報	2バイト	————
0008	第4軸アラーム情報	2バイト	————
000A	第5軸アラーム情報	2バイト	————

(1) アラーム情報

詳しくは、「3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出」のアラーム情報を参照下さい

(2) 第1軸～第5軸アラーム情報

詳しくは、「3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出」の第1軸～第5軸アラーム情報を参照下さい

《構造体定義》

```
/* **** */
/* ビット情報アラーム構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short Alarm;          /* アラーム情報 */
    unsigned short AxisAlm[5];    /* 各軸アラーム情報 */
} ALMBIT;
```

3-1-14. オーバーライド設定データ読出 [DAT_OVERRIDE(0x08)]

《データタイプ》

DAT_OVERRIDE (0 x 0 8)

《パラメータ》

なし

《説明》

現在の送りオーバーライド設定です。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	送りオーバーライド設定	2バイト	0～7

設定値と送りオーバーライドの関係は下表の通りです。

設定値	送りオーバーライド
0	25%
1	50%
2	75%
3	100%
4	125%
5	150%
6	175%
7	200%

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 送りオーバーライドデータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short Override; /* 送りオーバーライド設定 */
} STOVERRIDE;
```

3-1-15. プログラム実行情報データ読出 [DAT_MSTPRGSTS(0x0c)、DAT_SLVPRGSTS(0x0d)]

《データタイプ》

DAT_MSTPRGSTS (0x0c)

DAT_SLVPRGSTS (0x0d)

《パラメータ》

なし

《説明》

現在のプログラム実行状態です。データのフォーマットは以下の通りです。


《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	プログラム実行ステータス	4バイト	—
0004	選択・実行プログラム番号	1バイト	0～12
0005	未使用	1バイト	—
0006	実行ステップ番号	2バイト	0～999

・プログラム実行ステータス



※1 詳しくは、「3-1-7. ポジション・ステータスデータ読出」を参照下さい

※2 DNCオプション有りの時

《構造体定義》

```

/*****
/* プログラム情報データ構造体 */
/*****
typedef struct {
    unsigned short  PrgExecSts;      /* プログラム実行ステータス */
    unsigned char   ProgramNo;      /* 選択・実行プログラム番号 */
    unsigned char   Reserved;       /* 未使用 */
    unsigned short  StepNo;         /* 実行ステップ番号 */
} STPRGSTS;

```

3-1-16. DNCバッファ情報データ読出 [DAT_DNCBUFI(0x0e)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_DNCBUFI (0x0e)

《パラメータ》

なし

《説明》

現在のDNCバッファの状態です。データのフォーマットは以下の通りです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	バッファ使用容量	4バイト	_____
0004	バッファ空き容量	4バイト	_____

《構造体定義》

```

/*****
/* DNCバッファ情報構造体 */
/*****
typedef struct {
    long          Size;          /* バッファ使用容量 (バイト) */
    long          Free;         /* バッファ空き容量 (バイト) */
} DNCBUFI;

```

3-1-17. センサーラッチ位置データ読出 [DAT_SENSEPOS(0x11)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_SENSEPOS (0 x 1 1)

《パラメータ》

なし

《説明》

センサーラッチ入力があった時の各軸の位置情報です。データのフォーマットは以下の通りです。有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

各軸論理座標 4バイト×5
各軸アブソ座標 4バイト×5

各軸論理座標のフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	第1軸論理座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0004	第2軸論理座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0008	第3軸論理座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
000C	第4軸論理座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0010	第5軸論理座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]

各軸アブソ座標のフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0014	第1軸アブソ座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0018	第2軸アブソ座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
001C	第3軸アブソ座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0020	第4軸アブソ座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]
0024	第5軸アブソ座標	4バイト	-99999999~99999999[Pluse]

《構造体定義》

```

/*****
/* センサーラッチ位置情報構造体
/*****
typedef struct {
    long    SenPos[5];          /* センサーラッチポジション (論理座標系) */
    long    SenPosA[5];        /* センサーラッチポジション (アブソ座標系) */
} SENSEPOS;

```

3-1-18. 送りオーバーライド%データ読出 [DAT_OVERRIDEP(0x15)]

《データタイプ》

DAT_OVERRIDEP (0 x 1 5)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットの現在の送りオーバーライドを1%刻みで読み出すものです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	送りオーバーライド設定	2バイト	0~200

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 送りオーバーライドデータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short Override; /* 送りオーバーライド設定 */
} STOVERRIDE;
```

3-1-19. プログラム1ステップデータ読出 [DAT_ONEBLOCK(0x30)]

《データタイプ》

DAT_ONEBLOCK (0x30)

《パラメータ》

ステップ番号 (0～最大ステップ番号)

※ 0を指定すると現在の実行ステップ番号を指定した事になります。

《説明》

SLMユニットで現在選択されているプログラム番号の任意のステップの動作プログラムのデータを読み出すものです。

読み出したデータには、後述のヘッダデータを付加し、プログラム変換ライブラリにて、テキスト形式のデータへ変換して下さい。

《読み込み実行条件》

- ・ 選択されているプログラム番号に動作プログラムダウンロード済み

《データフォーマット》

動作プログラムヘッダデータ 72バイト
動作プログラム1ステップバイナリデータ 72バイト

動作プログラムヘッダデータのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	予約	2バイト	0
0002	ステップ数	2バイト	1
0004	予約	22バイト	0
001A	プログラムコードタイプ	2バイト	[0:Tコード、1:Gコード]
001C	予約	44バイト	0

(1) 動作プログラムヘッダデータ

必ず予約領域を0フィルして下さい。

(2) 動作プログラム1ステップバイナリデータ

本コマンドで、SLMユニットより受け取ったデータです。

《構造体定義》

```

/*****
/* プログラムボリュームラベル構造体 (72バイト固定長)
*****/
typedef struct {
    unsigned char    Reserved1[2];        /* 予約 */
    unsigned short   BlockNumber;        /* 有効ブロック長 */
    unsigned char    Reserved2[22];     /* 予約 */
    unsigned short   ProgramType;       /* プログラムコードタイプ [0:T、1:G] */
    unsigned char    Reserved[44];      /* 未使用 */
} BINPRG_LABEL;
/*****
/* プログラム1ブロックデータ構造体 (72バイト固定長)
*****/
typedef struct {
    unsigned char    Reserved1[69];     /* 予約 */
    unsigned char    PrgType;           /* プログラムコードタイプ [0:T、1:G] */
    unsigned char    Reserved2[2];     /* 未使用 */
} BINPRG_BLOCK;

```

3-1-20. マルチタスクプログラム実行情報読出 [DAT_TASKPRGSTS(0x80)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TASKPRGSTS (0x80)

《パラメータ》

タスク番号 (0~6)

タスク番号についての詳細は「3-1-4. マルチタスクプログラム書込/読出」を参照下さい。

《説明》

SLMユニットの各タスクの実行情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

「3-1-15. プログラム実行情報読出」と同様です。

3-1-21. ティーチング情報読出 [DAT_TEACHSTS(0x18)]

《データタイプ》

DAT_TEACHSTS (0 x 1 8)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットのティーチングの状態を読み出すものです。


《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	ティーチングステータス	2 バイト	—
0 0 0 2	実行ステップ番号	2 バイト	—
0 0 0 4	ティーチングステップ番号	2 バイト	—
0 0 0 6	未使用	2 バイト	—

(1) ティーチングステータス



(2) 実行ステップ番号

現在のステップ番号です。

(3) ティーチングステップ番号

ティーチングを開始したステップ番号です。

《構造体定義》

```

/*****
/* ティーチング情報用パラメータ情報構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  Status;           /* ティーチングステータス      */
    unsigned short  StepNo;          /* 実行ステップ番号          */
    unsigned short  TchStepNo;       /* ティーチングステップ番号   */
    unsigned short  Reserved;        /* 未使用                    */
} TEACHSTS;

```

3-1-22. ROMバージョン情報読出 [DAT_VERSION(0x27)]

《データタイプ》

DAT_VERSION (0x27)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L Mユニットのシステムのバージョン情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	バージョン文字列	16バイト	—
0010	PROM SUM [EVEN]	2バイト	—
0012	PROM SUM [ODD]	2バイト	—
0014	FLASH SUM	2バイト	—
0016	FLASH使用フラグ	2バイト	0:未使用、1:使用
0018	機種ID	4バイト	—
001C	シリアルID	4バイト	—
0020	予約	32バイト	—

《構造体定義》

```

/*****
/* ROMバージョン情報構造体
/*****
typedef struct {
    char          Version[16];          /* バージョン文字列          */
    unsigned short EvenSum;            /* SUM:even [rom]            */
    unsigned short OddSum;             /* SUM:odd [rom]             */
    unsigned short FlashSum;           /* SUM:SH内部FLASH          */
    short         FlashFlg;            /* SH内部FLASH使用フラグ    */
    unsigned long  KindID;              /* 機種ID                     */
    unsigned long  SerialID;           /* シリアルID                 */
    char          Reserved[32];        /* 予約                       */
} ROMVERSION;

```

3-1-23. マクロ変数 (一般レジスタ) 読出 [DAT_VARIABLE(0x19)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_VARIABLE (0 x 1 9)

《パラメータ》

なし

《説明》

SLMユニットの一般レジスタの値を読み出すものです。

一般レジスタの詳細は、「SLM-4000 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」<III 機能編 6-4. マクロ機能>を参照下さい。

《関連項目》

3-1-31. マクロ変数読出

3-2-55. マクロ変数書込コマンド

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

マクロ変数データ 400バイト

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	マクロ変数	4バイト	

《構造体定義》

```
/*  
* マクロ変数データ  
*/  
typedef long VARIABLE[100];
```

3-1-24. T P C ロギングデータ読出 [DAT_TPCDATA(0x25)]

《データタイプ》

D A T _ T P C D A T A (0 x 2 5)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L M ユニットでロギングした T P C データを読み出すものです。
 本機能はロギング処理を終了してから実行してください。
 データの読み出しを行うと、ロギングバッファを解放します。
 読み出したデータは、バイナリ形式のまま、拡張子” A S 1 ” のファイルに書き出して下さい。
 このファイルは弊社「 T P C ソフトウェア」によって解析することが可能です。

《読み込み実行条件》

- ・ロギング停止中
- ・ロギングデータあり

《関連項目》

- 3-1-25. T P C ロギング情報読出
- 3-2-41. T P C データ選択コマンド
- 3-2-51. T P C ロギング開始コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	第 1 軸機械位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 0 4	汎用入力 1 状態	2 バイト	—
0 0 0 6	汎用出力 1 状態	2 バイト	—
0 0 0 8	第 2 軸機械位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 0 C	汎用入力 2 状態	2 バイト	—
0 0 0 E	汎用出力 2 状態	2 バイト	—

《構造体定義》

```

/*****
/*   T P C データ構造体
/*****
typedef struct { // for slm
    long      pr1;          /* 第 1 軸機械位置          */
    unsigned short hi1;    /* 汎用入力 1 状態          */
    unsigned short ho1;    /* 汎用出力 1 状態          */
    long      pr2;          /* 第 2 軸機械位置          */
    unsigned short hi2;    /* 汎用入力 2 状態          */
    unsigned short ho2;    /* 汎用出力 2 状態          */
} TPC;

```

3-1-25. T P C ロギング情報読出 [DAT_TPCINFO(0x24)]

《データタイプ》

D A T _ T P C I N F O (0 x 2 4)

《パラメータ》

なし

《説明》

S L M ユニットの現在の T P C データのロギング情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-1-24. T P C ロギングデータ読出

3-2-41. T P C データ選択コマンド

3-2-51. T P C ロギング開始コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	T P C データロギングフラグ	2 バイト	0 : 未実行、1 : 実行中
0 0 0 2	T P C データロギングポイント数	2 バイト	0 ~ 4 0 9 5

《構造体定義》

```
typedef struct {  
    short      Log;          /* T P C データロギングフラグ */  
    short      Num;         /* T P C データロギングポイント数 */  
} TPCINFO;
```

3-1-26. 軸ネグレクト設定データ読出 [DAT_AXNEGLECT(0x28)]

《データタイプ》

DAT_AXNEGLECT (0x28)

《パラメータ》

なし

《説明》

各軸の軸指令の有効/無効状態を取得します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-46. 軸ネグレクト設定コマンド


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	ネグレクト軸フラグ	4バイト	—

(1) ネグレクト軸フラグ

各軸のネグレクト設定を示します。

ネグレクト設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



《構造体定義》

構造体定義はありません。

4バイトデータ (long) として定義して下さい。

3-1-27. 軸インタロック設定データ読出 [DAT_AXINTLOCK(0x29)]

《データタイプ》

DAT_AXINTLOCK (0 x 2 9)

《パラメータ》

なし

《説明》

各軸のインタロックの有効/無効状態を取得します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-45. 軸インタロック設定コマンド


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	インタロック軸フラグ	4バイト	—

(1) インタロック軸フラグ

各軸のインタロック設定を示します。

インタロック設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



《構造体定義》

構造体定義はありません。

4バイトデータ (long) として使用下さい。

3-1-28. 各軸サーボON/OFF設定データ読出 [DAT_AXSVONEN(0x31)]

《データタイプ》

DAT_AXSVONEN (0 x 3 1)

《パラメータ》

なし

《説明》

各軸のサーボON/OFF設定状態を取得します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-47. 各軸サーボON/OFFコマンド


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	サーボON軸フラグ	4バイト	—

(1) サーボON軸フラグ

各軸のサーボON設定を示します。

サーボON設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



《構造体定義》

構造体定義はありません。

4バイトデータ (long) として使用下さい。

3-1-29. 手動パルサー設定情報読出 [DAT_HANDLESTS(0x32)] 〈オプション〉

《データタイプ》

DAT_HANDLESTS (0 x 3 2)

《パラメータ》

なし

《説明》

手動パルサーの設定状態を取得します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-48. 手動パルサーモードON/OFF設定コマンド

3-2-49. 手動パルサー倍率設定コマンド

3-2-50. 手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	手動パルサー有効フラグ	2 バイト	0 : 無効、1 : 有効
0 0 0 2	手動パルサー倍率	2 バイト	1, 10, 100, 1000
0 0 1 4	手動パルサー第1軸	2 バイト	軸番号 (0 ~ 軸数)
0 0 1 6	手動パルサー第2軸	2 バイト	軸番号 (0 ~ 軸数)

(1) 手動パルサー有効フラグ

手動パルサーの有効/無効状態を示します。

(2) 手動パルサー倍率

手動パルサーの倍率 (手動パルサー 1 パルスあたりの軸移動量) を示します。

(3) 手動パルサー第1軸

手動パルサー第1軸にて、移動を行わせる軸を示します。

(4) 手動パルサー第2軸

手動パルサー第2軸にて、移動を行わせる軸を示します。

《構造体定義》

```

/*****
/* 手パ操作情報構造体
/*****
typedef struct {
    short  handle_mode;      /* 手パ有効フラグ          */
    short  kp;               /* 手パ設定倍率           */
    short  ax1;              /* 手パ第1軸              */
    short  ax2;              /* 手パ第2軸              */
} HANDLESTS;

```

3-1-30. 機械操作パネルSW情報読出 [DAT_MPDATA(0x26)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_MPDATA (0x26)

《パラメータ》

なし

《説明》

機械操作パネルの入力チャンネルの状態を読み出します。
 機械操作パネルの詳細については、「SLM-4000 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」
 <Ⅲ 機能編 7. 機械操作パネル>を参照下さい。


《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	機械パネル入力CH1	1バイト	—
0001	機械パネル入力CH2	1バイト	—
0002	機械パネル入力CH3	1バイト	—
0003	機械パネル入力CH4	1バイト	—
0004	機械パネル入力CH5	1バイト	—
0005	機械パネル入力CH6	1バイト	—
0006	機械パネル入力CH7	1バイト	—
0007	機械パネル入力CH8	1バイト	—

(1) 各入出力のデータは下記の通りになっています。



《構造体定義》

```

/*****
/* 機械パネルSW情報構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned char  PnISw[8];          /* 機械パネル入力1～8
} MPDATA;
    
```

3-1-31. マクロ変数読出 [DAT_MCRREG(0x33)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_MCRREG (0 x 3 3)

《パラメータ》

マクロ変数番号

《説明》

パラメータで指定された番号のマクロ変数に設定されている値を読み出します。
このコマンドでは、読出可能であれば全てのマクロ変数を指定する事が出来ます。
マクロ変数詳細については、「SLM-4000 ユーザーズマニュアル [TB00-0800]」
<III 機能編 6-4. マクロ機能>を参照下さい。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-1-23. マクロ変数（一般レジスタ）読出

3-2-55. マクロ変数書込コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	マクロ変数値	4 バイト	-2147483647 ~ 2147483647

《構造体定義》

```
/* **** */
/* マクロ変数データ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    long Val; /* マクロ変数値 */
} MCRREG;
```

3-1-32. フィードバックカウンタ積算値読出 [DAT_FBCOUNT(0x50)]

《データタイプ》

DAT_FBCOUNT (0 x 5 0)

《パラメータ》

なし

《説明》

F Bカウンタ1と2の積算値を読み出します。

本データは、軸の割り当てや設定に関わらず、F B入力に入力されたパルスをそのまま積算します。

(A相進みで+カウント、電源投入時は0)

F B 1 / 2 を軸に割り当てていても、本データには、割り当てた軸の任意分周やF B入力極性は反映されません。

動作モードや軸動作に関わらず、F B入力に入力されたパルスをそのまま積算したデータです。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-56. フィードバックカウンタ積算値セットアップコマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	F B 1 カウンタ積算値	4 バイト	-2147483647 ~ 2147483647
0 0 0 4	F B 2 カウンタ積算値	4 バイト	-2147483647 ~ 2147483647

○ C 言語構造体

```
/* **** */
/* フィードバックカウンタデータ構造体 (8バイト固定長) */
/* **** */
typedef struct {
    long        cntr[2];          /* F B 1 ・ F B 2 積算値 */
} FBCOUNT;
```

3-1-33. 工具径補正データ書込/読出 [DAT_TOOLDIA(0x1a)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TOOLDIA (0x1a)

《パラメータ》

なし

《機能》

SLMユニットに工具径補正用データの書込/読出を行うものです。
 本コマンドの実行には、SLMユニットに工具径補正オプションが追加されている必要があります。
 工具径補正データ書込は、SLMユニットの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。

《書き込み実行条件》

- ・セッティングモード

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

各補正用データ
80バイト

各補正用データのフォーマットは、以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	補正用データ	4バイト	-99999999~99999999

《構造体定義》

```

/*****
/* ツール径補正用パラメータ情報構造体 */
/*****
typedef struct {
    long          d[20];          /* ツール径補正データ          */
} TOOL_D;
    
```

3-1-34. 工具長補正設定情報読出 [DAT_TOOLHSTS(\$39)] <オフショ>

《データタイプ》

DAT_TOOLHSTS (\$ 3 9)

《パラメータ》

なし

《説明》

現在の工具長補正情報を読み出します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0 0 0 0	補正有効フラグ	WORD	0:長補正未実行、1:長補正中
0 0 0 1	選択中補正No	WORD	0~19

○C 言語構造体

```

/*****
/* 工具長補正情報構造体 */
/*****
typedef struct {
    short    toolh_en;          /* 補正有効フラグ */
    short    toolh_no;        /* 選択中補正No */
} TOOLHSTS;

```

3-1-35. 工具径補正設定情報読出 [DAT_TOOLDSTS(\$3A)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TOOLDSTS (\$ 3 A)

《パラメータ》

なし

《説明》

現在の工具径補正情報を読み出します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0 0 0 0	補正有効フラグ	WORD	0:径補正未実行、1:径補正中
0 0 0 1	選択中補正No	WORD	0~19

○C 言語構造体

```

/*****
/* 工具径補正情報構造体 */
/*****
typedef struct {
    short   toold_en;           /* 補正有効フラグ */
    short   toold_no;          /* 選択中補正No */
} TOOLDSTS;

```

3-1-36. 工具径補正エラー情報読出 [DAT_TOOLDERR(\$3B)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_TOOLDERR (\$ 3 B)

《パラメータ》

なし

《説明》


工具径補正のエラー情報を読み出します。

《読み込み実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0 0 0 0	エラー発生ステップ番号	2 バイト	1~999
0 0 0 2	予約	2 バイト	_____
0 0 0 4	エラーコード	4 バイト	_____
0 0 0 8	未使用	8 バイト	_____



※ エラーについての詳細は、「SLM4000 径補正仕様(TB04-2176)」を参照して下さい。

○C 言語構造体

```

/*****
/* 工具径補正エラー情報構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short StepNo;          /* エラー発生ステップ番号 */
    unsigned short Reserved1;      /* 予約 */
    long ErrCode;                  /* エラーコード */
    unsigned char Reserved2[8];    /* 未使用 */
} TOOLDERR;

```

3-1-37. 補間前加減速パラメータ書込/読出 [DAT_ACOPARAM(\$37)] <オプション>

《データタイプ》

DAT_ACOPARAM (\$ 3 7)

《説明》

補間前加減速のパラメータを設定します。

《読み込み実行条件》

- ・軸移動中でない

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0 0 0 0	補間前加減速時定数	4 バイト	0 ~ 1 6 3 8 4 [msec]
0 0 0 4	補間前加減速切換加速度1	4 バイト	0 ~ 8000000 [pls/sec2]
:			
0 0 2 8	補間前加減速切換加速度7	4 バイト	0 ~ 8000000 [pls/sec2]
0 0 3 2	補間前加減速オーバーライト ¹	2 バイト	0 ~ 1 0 0 [%]
:			
0 0 4 4	補間前加減速オーバーライト ⁷	2 バイト	0 ~ 1 0 0 [%]
0 0 4 6	予約	2 バイト	—

○C 言語構造体

```

/*****
/* 補間前加減速用パラメータ情報構造体
/*****
typedef struct { /* (48 バイト)
    long aco_acot; /* 補間前加減速時定数 [msec]
    long aco_accdat[7]; /* 補間前加減速切換加速度 [pls/sec]
    short aco_ovrdat[7]; /* 補間前加減速オーバーライト1データ [%]
    unsigned short Reserved; /* 未使用
} ACO_PRM;

```

《データ詳細》

(1) 補間前加減速時定数

現状の速度から仮に速度0まで減速する時間[msec]を設定します。
(速度0から指定の速度まで加速するまでの時間と同じです)

(2) 補間前加減速切換加速度、補間前加減速オーバーライト¹

以下の各加減速範囲における最小オーバーライトを設定します。

補間前加減速切換加速度1～補間前加減速切換加速度2 => 補間前加減速オーバーライト²
 補間前加減速切換加速度2～補間前加減速切換加速度3 => 補間前加減速オーバーライト³
 補間前加減速切換加速度3～補間前加減速切換加速度4 => 補間前加減速オーバーライト⁴
 補間前加減速切換加速度4～補間前加減速切換加速度2 => 補間前加減速オーバーライト⁵
 補間前加減速切換加速度5～補間前加減速切換加速度2 => 補間前加減速オーバーライト⁶
 補間前加減速切換加速度6～ => 補間前加減速オーバーライト⁷

※補間前加減速オーバーライト¹は使用しません。必ず100を設定して下さい。

3-2-2.動作モード変更コマンド [REQ_MODECHG(0x10)]

《データタイプ》

REQ_MODECHG (0 x 1 0)

《説明》

S L Mユニットの動作モードを設定するものです。
 S L Mユニットはスタンダアロン状態では動作モードの変更はできません。
 本機能を使用して、パソコンからのみ動作モードの変更が可能です。
 S L Mユニットの電源投入後のデフォルト動作モードは、自動運転モードです。

《コマンド実行条件》

動作モード設定は、プログラム実行中または軸移動中は実行できません。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	動作モード	2 バイト	0 ~ 4

(1) 動作モード

設定する動作モードを指定します。

設定値	モード
0	セッティングモード
1	手動運転モード
2	自動運転モード
3	O T 無視モード
4	D N C 運転モード ※

※D N C 運転オプション有りの時

《構造体定義》

```

/*****
/* S L M動作モードデータ変更コマンド付加データ構造体 */
/*****
typedef struct {
    short          mode;          /* S L M動作モード */
} MODECHG;

```

3-2-3. 軸移動停止コマンド [REQ_STOP(0x13)]

《データタイプ》

REQ_STOP (0 x 1 3)

《説明》

プログラム実行や移動コマンド発行等によって移動中の軸を停止させるものです。
軸移動停止は、SLMユニットの動作モードや動作状態に関わらず実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-4. 軸移動再開コマンド [REQ_RESTART(0x1b)]

《データタイプ》

REQ_RESTART (0 x 1 b)

《説明》

軸移動停止コマンドにて、停止中の軸の移動を再開させるものです。
軸移動再開は、以下のような移動を軸移動停止コマンドにて停止させた場合に実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・インクレPTP位置決めコマンドによる軸移動が停止中
- ・アブソPTP位置決めコマンドによる軸移動が停止中
- ・インクレ補間位置決めコマンドによる軸移動が停止中
- ・アブソ補間位置決めコマンドによる軸移動が停止中

※詳細条件が少し複雑です。このコマンドをお使いになる場合は、恐縮ですがテクノにお問い合わせ
お願い致します。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-5. JOG移動コマンド [REQ_JOGSTART(0x11)]

《データタイプ》

REQ_JOGSTART (0 x 1 1)

《説明》

任意の軸にJOG移動を開始させるものです。

有効軸以外の軸指定は、無効です。

JOG移動は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モードか自動運転モードかOT無視モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	2バイト	——
0002	軸移動方向フラグ	2バイト	——

(1) 移動軸選択フラグ

JOG移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。


各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 軸移動方向フラグ

JOG移動コマンドにて、各軸の移動方向を指定します。

各軸に対応するビットに、1を設定するとその軸が-方向へ、0を設定すると+方向へ移動を行います。



《構造体定義》

```

/*****
/*   JOG移動開始コマンド付加データ構造体
*****/
typedef struct {
    unsigned short  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ          */
    unsigned short  JogVect;          /* 軸移動方向フラグ          */
} JOGSTART;

```

3-2-6. 各軸原点復帰コマンド [REQ_ZRNSTART(0x12), REQ_AXAUTOZRN(0x33)]

《データタイプ》

REQ_ZRNSTART (0x12)
REQ_AXAUTOZRN (0x33)

《説明》

任意の軸の原点復帰を開始させるものです。

REQ_ZRNSTART : 各軸手動原点復帰指定 (逃げ動作を行いません)
REQ_AXAUTOZRN : 各軸自動原点復帰指定 (逃げ動作を行います)

有効軸以外の軸指定は、無効です。

原点復帰は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・動作プログラム未実行
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《関連項目》

3-2-20. 全軸原点復帰開始コマンド


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0002	原点復帰軸選択フラグ	2バイト	—

(1) 原点復帰軸選択フラグ

原点復帰コマンドにて、原点復帰を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が原点復帰を行います。



《構造体定義》

```

/*****
/* 原点復帰移動開始コマンド付加データ構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ */
} ZRNSTART;

```

3-2-7.インクレPTP位置決めコマンド [REQ_PTPSTART(0x15)]

《データタイプ》

REQ_PTPSTART (0 x 1 5)

《説明》

インクレモードのPTP位置決めコマンドを行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は、無効です。

[コマンド実行条件]

- ・ SLMユニットの動作モードが、手動運転モードか自動運転モード
- ・ 移動中の軸がない
- ・ プログラム未実行

《コマンド実行条件》


- ・ サーボON状態
- ・ 動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・ 動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・ 移動中の軸がない
- ・ 手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	4バイト	—
0004	第1軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	第2軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	第3軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	第4軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0014	第5軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 第1軸～第5軸インクリメント移動量

各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は [P u l s e] です。

《構造体定義》

```

/*****
/* PTP移動開始コマンドパラメータ構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ          */
    long           IncAxis[5];         /* 第1軸～第5軸インクリメント移動量 */
} PTPSTART;

```

3-2-8. アブソPTP位置決めコマンド [REQ_PTPASTART(0x16), REQ_PTPBSTART(0x34)]

《データタイプ》

REQ_PTPASTART (0x16)
REQ_PTPBSTART (0x34)

《説明》

アブソモードのPTP位置決めコマンドを行わせるものです。

REQ_PTPASTART：論理座標系アブソ指定

REQ_PTPBSTART：機械座標系アブソ指定

有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	4バイト	—
0004	第1軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	第2軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	第3軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	第4軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0014	第5軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 第1軸～第5軸目標位置

各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は [Pulse] です。

《構造体定義》

```

/*****
/* PTP移動開始コマンドパラメータ構造体 (ABSO)
/*****
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ          */
    long           PosAxis[5];         /* 第1軸～第5軸位置決めポジション */
} PTPASTART;

```

3-2-9. インクレ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINSTART(0x17)]

《データタイプ》

REQ_LINSTART (0x17)

《説明》

インクレモードの補間位置決めコマンドを行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は無効です。

《コマンド実行条件》


- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	4バイト	—
0004	第1軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	第2軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	第3軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	第4軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0014	第5軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0018	補間送り速度	4バイト	1~4095875[PPS]

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第5軸インクリメント移動量

各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は [Pulse] です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は [PPS] です。

【例：2軸移動の場合】



《構造体定義》

```

/*****
/* 補間移動開始コマンドパラメータ構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned long  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ          */
    long          IncAxis[5];        /* 第1軸～第5軸インクリメント移動量 */
    long          Feed;              /* 補間送り速度              */
} LINSTART;

```

3-2-10. アブソ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINASTART(0x18), REQ_LINBSTART(0x35)]

《データタイプ》

REQ_LINASTART (0x18)
REQ_LINBSTART (0x35)

《説明》

アブソモードの補間位置決めコマンドを行わせるものです。

REQ_LINASTART : 論理座標系アブソ指定

REQ_LINBSTART : 機械座標系アブソ指定

有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	4バイト	_____
0004	第1軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	第2軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	第3軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	第4軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0014	第5軸目標位置	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0018	補間送り速度	4バイト	1~4095875[PPS]

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第5軸目標位置

各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は [Pulse] です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は [PPS] です。

【例：2軸移動の場合】



《構造体定義》

```

/*****
/* 補間移動開始コマンドパラメータ構造体 (ABS O)
/*****
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ          */
    long           PosAxis[5];         /* 第1軸～第5軸位置決めポジション */
    long           Feed;               /* 補間送り速度              */
} LINASTART;

```

3-2-11. リセットコマンド [REQ_RESET(0x1a)]

《データタイプ》

REQ_RESET (0 x 1 a)

《説明》

SLMユニットのリセットを行わせるものです。
SLMユニットは、リセット処理にて以下の動作を行います。

[リセット動作]

- ・ プログラム実行中の場合は、プログラム実行を終了させる。
- ・ 移動中の軸がある場合は、移動を終了させる。
- ・ アラーム発生中の場合は、アラーム解除/サーボONを行う。
(但し、アラーム要因が解除されていない場合、再びアラームになります。)

《コマンド実行条件》

SLMの動作モードや動作状態に関わらず常時実行可能です。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-12. 原点設定コマンド [REQ_ORGSET(0x19)]

《データタイプ》

REQ_ORGSET (0 x 1 9)

《説明》

現在の軸指令位置を指令座標の原点として設定するものです。
原点設定は、全ての軸が停止しているときのみ実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・ サーボON状態
- ・ 動作モードが手動運転モードか自動運転モード
- ・ 動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・ 移動中の軸がない
- ・ 手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-13. 汎用出力直接制御コマンド [REQ_OUTPUT(0x1d)]

《データタイプ》

REQ_OUTPUT (0 x 1 d)

《説明》

S L Mユニットの汎用出力を直接ON/OFFするものです。
汎用出力直接制御コマンドは、S L Mユニットの動作モードや動作状態に関わらず実行可能です。
(出力ポート/ビットにより一部制限があります。)

変更出来る出力は汎用出力 (R 0 0 0 ~ R 0 3 0) です。
但し、動作プログラムにて出力命令を実行すると変更されます。
(後に指定された方が有効になります。)

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

- 3-2-23. 汎用入力強制制御コマンド
- 3-2-24. 汎用出力強制制御コマンド
- 3-2-25. 汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	出力1パターン [#0000]	2 バイト	———
0 0 0 2	出力2パターン [#0001]	2 バイト	———

※各出力の割付については、「S L M-4 0 0 0 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」
< III 機能編 2. 入出力機能 > を参照して下さい。

(1) 出力パターン

各ビットに1を設定した場合、そのビットに対応する出力がONになります。
0を設定した場合、OFFになります。



《構造体定義》

```

/*****
/*   S L M汎用出力直接制御コマンドパラメータ構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short  OutputPat[2];      /* 汎用出力 1 ~ 2          */
} OUTPUTPAT;

```

3-2-14. サーボ電源ONコマンド [REQ_SERVOON(0x1e)]

《データタイプ》

REQ_SERVOON (0 x 1 e)

《説明》

S L Mユニットに対して、サーボ電源ONを行わせるものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-15. サーボ電源OFFコマンド [REQ_SERVOOFF(0x1f)]

《データタイプ》

REQ_SERVOOFF (0 x 1 f)

《説明》

S L Mユニットに対して、サーボ電源OFFを行わせるものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-16. プログラム実行開始コマンド [REQ_PROGSTRT(0x20)]

《データタイプ》

REQ_PROGSTRT (0 x 2 0)

《説明》

S L Mユニットに対して、プログラム実行を行わせるものです。
プログラム実行開始は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・アラーム未発生
- ・動作モードが自動運転モードかDNC運転モード
(自動運転モードなら、現在のプログラム番号に動作プログラムダウンロード済み)
- ・動作プログラム未実行(開始時) 又は 停止中(再開時)
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効
- ・原点復帰無効の軸を除く、全ての軸が原点復帰済み

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-17. プログラム実行停止コマンド [REQ_PROGSTOP(0x21)]

《データタイプ》

REQ_PROGSTOP (0 x 2 1)

《説明》

S L Mユニットに対して、プログラム実行の一時停止を行わせるものです。
 プログラム実行停止コマンドは、プログラム実行が行われている時のみ有効です。
 本コマンドにて一時停止したプログラム実行は、プログラム実行開始コマンドにて再開できます。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。ただし、プログラム実行中／軸移動中でないときはなにもしません。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-18. 実行プログラム選択コマンド [REQ_PROGSLCT(0x22)]

《データタイプ》

REQ_PROGSLCT (0 x 2 2)

《説明》

S L Mユニットに対して、実行するプログラムの指定を行うものです。
 プログラム選択コマンドは、動作モード・状態に関わらず実行可能です。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。
 ただし、プログラム実行中 又は 機械パネルにてプログラム番号選択中は、ステータスデータの
 現在プログラム選択番号に反映されません。
 プログラム未実行 かつ 機械パネルのプログラム番号選択無効 の時に設定した番号が反映されま
 ず。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	選択プログラム番号	2 バイト	—————

(1) 選択プログラム番号

実行するプログラムを番号で指定します。
 指定できるプログラム番号はプログラム容量により、下表の通りとなります。

	プログラム番号指定範囲 [選択されるプログラム番号]
888ステップ ^o 仕様	0 ~ 2 (1 ~ 3)
444ステップ ^o 仕様	0 ~ 5 (1 ~ 6)
222ステップ ^o 仕様	0 ~ 1 1 (1 ~ 1 2)

《構造体定義》

```

/*****
/* プログラム選択コマンドパラメータ構造体
/*****
typedef struct {
    unsigned short ProgSel;          /* 選択プログラム番号 */
} PROGSEL;
    
```

3-2-19. オーバーライド設定変更コマンド [REQ_OVRDCHG(0x23)]

《データタイプ》

REQ_OVRDCHG (0 x 2 3)

《説明》

S L Mユニットに対して、送りオーバーライド設定の変更を行わせるものです。
送りオーバーライドコマンドは、動作モード・状態に関わらず実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・ 機械パネルのオーバーライド選択無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	オーバーライド設定値	2バイト	0～7

(1) オーバーライド設定値

オーバーライドを番号で指定します。
番号とオーバーライド設定の関係は下表の通りです。

番号	オーバーライド
0	2 5 %
1	5 0 %
2	7 5 %
3	1 0 0 %
4	1 2 5 %
5	1 5 0 %
6	1 7 5 %
7	2 0 0 %

《構造体定義》

```

/*****/
/* 軸速度オーバーライド変更コマンドパラメータ構造体 */
/*****/
typedef struct {
    unsigned short  Override;          /* オーバーライド設定値 */
} OVERCHG;
    
```

3-2-20. 全軸原点復帰開始コマンド [REQ_ALLZRN(0x24)]

《データタイプ》

REQ_ALLZRN (0 x 2 4)

《説明》

S L Mユニットに対して、全軸の原点復帰を行わせるものです。

本コマンドにて、S L Mユニットが実行する全軸原点復帰処理は、原点復帰入力による全軸原点復帰処理と等価なものです。

原点復帰は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・アラーム未発生
- ・動作モードが手動運転モード／自動運転モード／DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《関連項目》

3-2-6. 原点復帰コマンド

3-2-20. 全軸原点復帰開始コマンド

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-21. 高速センサーラッチインクレ補間位置決めコマンド [REQ_SLINSTART(0x28)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_SLINSTART (0x28)

《説明》

SLMユニットに対して、高速センサーラッチインクレ補間位置決め動作を行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》


- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	移動軸選択フラグ	4バイト	—
0004	第1軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0008	第2軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
000C	第3軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0010	第4軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0014	第5軸インクリメント移動量	4バイト	-99999999~99999999[Pulse]
0018	補間送り速度	4バイト	1~4095875[PPS]
001C	スキップ抑制フラグ	2バイト	0:スキップ、1:継続

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第5軸インクリメント移動量

各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は [Pulse] です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は [PPS] です。

【例：2軸移動の場合】



(4) スキップ抑制フラグ

軸移動中にセンサーラッチ入力が入った時に、移動をキャンセルするかどうかを指定します。

《構造体定義》

```

/*****
/* 高速センサーラッチ補間移動開始コマンドパラメータ構造体 */
/*****
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ */
    long            IncAxis[5];        /* 第1軸～第5軸インクリメント移動量 */
    long            Feed;              /* 補間送り速度 */
    short           NoSkipF;          /* スキップ抑制フラグ */
} SLINSTART;

```

3-2-22. 高速センサーラッチアブソ補間位置決めコマンド [REQ_SLINASTART(0x29)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_SLINASTART (0 x 2 9)

《説明》

S L Mユニットに対して、高速センサーラッチアブソ補間位置決め動作を行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	移動軸選択フラグ	4 バイト	_____
0 0 0 4	第 1 軸目標位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 0 8	第 2 軸目標位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 0 C	第 3 軸目標位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 1 0	第 4 軸目標位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 1 4	第 5 軸目標位置	4 バイト	-99999999~99999999 [Pluse]
0 0 1 8	補間送り速度	4 バイト	1~4095875 [PPS]
0 0 1 C	スキップ抑制フラグ	2 バイト	0 : スキップ、1 : 継続

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに 1 を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第 1 軸～第 5 軸目標位置

各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は [P u l s e] です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は [P P S] です。

【例：2 軸移動の場合】



(4) スキップ抑制フラグ

軸移動中にセンサーラッチ入力が入った時に、移動をキャンセルするかどうかを指定します。

《構造体定義》

```

/*****
/* 高速センサーラッチ補間移動開始コマンドパラメータ構造体 (ABS O) */
/*****/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ          */
    long            PosAxis[5];         /* 第1軸～第5軸位置決めホジション */
    long            Feed;               /* 補間送り速度              */
    short           NoSkipF;           /* スキップ抑制フラグ        */
} SLINASTART;

```

3-2-23. 汎用入力強制制御コマンド [REQ_COMPINPUT(0x2a)]

《データタイプ》

REQ_COMPINPUT (0 x 2 a)

《説明》

SLMユニットに対して、任意の入力の強制的なON/OFFを一括して指定するものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-13. 汎用出力直接制御コマンド

3-2-24. 汎用出力強制制御コマンド

3-2-25. 汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	入力1コマンド [#0000]	16バイト	————
0010	入力2コマンド [#0001]	16バイト	————
0020	入力3コマンド [#0002]	16バイト	————

各入力コマンドのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	D00ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0001	D01ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0002	D02ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0003	D03ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0004	D04ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0005	D05ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0006	D06ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0007	D07ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0008	D08ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0009	D09ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000A	D10ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000B	D11ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000C	D12ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000D	D13ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000E	D14ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000F	D15ビット変更コマンド	1バイト	0～3

(1) ビット変更コマンド

- 0 : 無変更
- 1 : 強制ON指定
- 2 : 強制OFF指定
- 3 : 強制制御解除

※各入出力の割付については、「SLM-4000ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」

< III 機能編 2. 入出力機能 > を参照して下さい。

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 汎用入力／出力強制制御コマンドパラメータサブ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned char IoD00Cmd; /* 汎用入出力D00ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD01Cmd; /* 汎用入出力D01ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD02Cmd; /* 汎用入出力D02ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD03Cmd; /* 汎用入出力D03ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD04Cmd; /* 汎用入出力D04ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD05Cmd; /* 汎用入出力D05ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD06Cmd; /* 汎用入出力D06ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD07Cmd; /* 汎用入出力D07ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD08Cmd; /* 汎用入出力D08ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD09Cmd; /* 汎用入出力D09ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD10Cmd; /* 汎用入出力D10ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD11Cmd; /* 汎用入出力D11ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD12Cmd; /* 汎用入出力D12ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD13Cmd; /* 汎用入出力D13ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD14Cmd; /* 汎用入出力D14ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD15Cmd; /* 汎用入出力D15ビット変更コマンド */
} IO_CMD;

/* **** */
/* 汎用入力強制制御コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    IO_CMD InCmd[3];
} COMPINPUT;
```

3-2-24. 汎用出力強制制御コマンド [REQ_COMPOUTPUT(0x2b)]

《データタイプ》

REQ_COMPOUTPUT (0 x 2 b)

《説明》

S L Mユニットに対して、任意の出力の強制的なON/OFFを一括して指定するものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

3-2-13. 汎用出力直接制御コマンド

3-2-23. 汎用入力強制制御コマンド

3-2-25. 汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	出力1コマンド [#0000]	16バイト	————
0010	出力2コマンド [#0001]	16バイト	————

各入力コマンドのフォーマットは以下の通りです。

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	D00ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0001	D01ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0002	D02ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0003	D03ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0004	D04ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0005	D05ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0006	D06ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0007	D07ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0008	D08ビット変更コマンド	1バイト	0～3
0009	D09ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000A	D10ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000B	D11ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000C	D12ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000D	D13ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000E	D14ビット変更コマンド	1バイト	0～3
000F	D15ビット変更コマンド	1バイト	0～3

(1) ビット変更コマンド

- 0 : 無変更
- 1 : 強制ON指定
- 2 : 強制OFF指定
- 3 : 強制制御解除

※各入出力の割付については、「S L M-4000ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」
 < III 機能編 2. 入出力機能 > を参照して下さい。

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 汎用入力／出力強制制御コマンドパラメータサブ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned char IoD00Cmd; /* 汎用入出力D00ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD01Cmd; /* 汎用入出力D01ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD02Cmd; /* 汎用入出力D02ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD03Cmd; /* 汎用入出力D03ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD04Cmd; /* 汎用入出力D04ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD05Cmd; /* 汎用入出力D05ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD06Cmd; /* 汎用入出力D06ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD07Cmd; /* 汎用入出力D07ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD08Cmd; /* 汎用入出力D08ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD09Cmd; /* 汎用入出力D09ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD10Cmd; /* 汎用入出力D10ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD11Cmd; /* 汎用入出力D11ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD12Cmd; /* 汎用入出力D12ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD13Cmd; /* 汎用入出力D13ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD14Cmd; /* 汎用入出力D14ビット変更コマンド */
    unsigned char IoD15Cmd; /* 汎用入出力D15ビット変更コマンド */
} IO_CMD;

/* **** */
/* 汎用出力強制制御コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    IO_CMD OutCmd[2];
} COMPOUTPUT;
```

3-2-25. 汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド [REQ_COMPIOBIT(0x2c), REQ_OUTPUTBIT(0x44)]

《データタイプ》

REQ_COMPIOBIT (0 x 2 c) : 汎用入出力ビット強制制御コマンド
REQ_OUTPUTBIT (0 x 4 4) : 汎用出力ビット直接制御コマンド

《説明》

汎用入出力ビット強制制御コマンド

S L Mユニットに対して任意の入出力の強制的なON/OFFを指定するものです。

汎用出力ビット直接制御コマンド

S L Mユニットに対して任意の出力のON/OFFを指定するものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》


- 3-2-13. 汎用出力直接制御コマンド
- 3-2-23. 汎用入力強制制御コマンド
- 3-2-24. 汎用出力強制制御コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	入出力ポート番号	2 バイト	入力 : 0~2、出力 : 0~1
0 0 0 2	制御ビット番号	2 バイト	0 ~ 1 5
0 0 0 4	制御フラグ	2 バイト	_____

※各出力の割付については、「S L M-4 0 0 0 ユーザーズマニュアル [TB00-0800]」
〈Ⅲ 機能編 2. 入出力機能〉を参照して下さい。

(1) 入出力ポート番号




(汎用出力ビット直接制御コマンドでは”入出力指定フラグ”は無視します)

(2) 制御ビット番号

制御対象のビット (D 0 0 ~ D 1 5) を指定します。

(3) 制御フラグ



(汎用出力ビット直接制御コマンドでは”強制指定解除”は無視します)

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 汎用入出力強制制御コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short    Pno;           /* 入出力ポート番号 */
    unsigned short    Bno;           /* 制御ビット番号 */
    unsigned short    Flg;           /* 制御フラグ */
} COMPIOBIT;
```

3-2-26. 送りオーバーライド%変更コマンド [REQ_OVRDCHGP(0x2d)]

《データタイプ》

REQ_OVRDCHGP (0 x 2 d)

《説明》

送りオーバーライドを0%～200%の範囲で1%刻みで設定できます。

《コマンド実行条件》

- ・機械パネルのオーバーライド選択が無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	オーバーライド設定値	2バイト	0～200

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 軸速度オーバーライド変更コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short    Override;      /* オーバーライド設定値 */
} OVERCHG;
```

3-2-27. 主軸回転ON/OFFコマンド [REQ_SPCMND(0x50)] 〈オプション〉

《データタイプ》

REQ_SPCMND (0 x 5 0)

《説明》

S L Mユニットに対して、主軸回転のON/OFFを行わせるものです。
 主軸回転ONを司令する場合、回転方向は正転のみ指定できます。
 本コマンドの実行には、S L Mユニットに主軸オプションが追加されている必要があります。
 主軸回転は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・アラーム未発生
- ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
- ・移動中の軸がない
- ・Mコード出力中でない

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	主軸指令フラグ	2バイト	0:停止、1:正転、2:逆転

(1) 主軸指令フラグ

主軸の動作を番号で指定します。
 番号と主軸動作の関係は下表の通りです。

番号	主軸動作
0	主軸停止
1	主軸正転
2	主軸逆転

《構造体定義》

```

/*****
/* 主軸回転ON/OFFコマンドパラメータ構造体 */
/*****
typedef struct {
    short      SpOut;          /* 主軸指令フラグ */
} SPCMND;
    
```

3-2-28. Z軸接線制御ON/OFFコマンド [REQ_TLINE(0x54)] <オフ>

《データタイプ》

REQ_TLINE (0x54)

《説明》

S L Mユニットに対して、無限回転軸であるZ軸を第1軸と第2軸の合成移動方向に、自動的に回転動作させるものです。

《コマンド実行条件》

- ・アラーム未発生
- ・動作プログラム未実行 又は 停止中
- ・移動中の軸がない

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	Z軸接線制御機能スイッチ	2バイト	0:OFF、1:ON

《構造体定義》

```
/* **** */
/* Z軸接線制御ON/OFFコマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short tlinesw;          /* Z軸接線制御機能スイッチ */
} TLINESW;
```

3-2-29. シングルステップモード設定コマンド [REQ_SINGLE(0x60)]

《データタイプ》

REQ_SINGLE (0x60)

《説明》

S L Mユニットに対して、シングルステップモードへの移行と解除をトグルに行わせるものです。本コマンドは、S L Mユニットが自動運転モードの時のみ、実行することが出来ます。

シングルステップモードに移行すると、「3-1-15. プログラム実行情報データ」のプログラム実行ステータスにP_SINGLEビットが立ちます。

《コマンド実行条件》

機械パネルのモード選択無効

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-30. ティーチング設定コマンド [REQ_TEACH(0x61)]

《データタイプ》

REQ_TEACH (0 x 6 1)

《説明》

SLMユニットに対して、ティーチングモードへの移行と解除をトグルに行わせるものです。

ティーチングモードに移行すると、「3-1-15. プログラム実行情報データ」のプログラム実行ステータスにP_TEACHビットが立ちます。

※ティーチングモードの解除時に移動軸が存在した時は、ティーチングモードを解除出来ません。

《コマンド実行条件》 (ティーチング有効)

- ・ 機械パネルのティーチングモード選択無効
- ・ PLMCの動作モードが自動運転モード
- ・ シングルステップモードでのプログラム実行中
- ・ ステップ間停止中 (ステップ途中停止中は不可)

《コマンド実行条件》 (ティーチング解除)

- ・ 機械パネルのティーチングモード選択無効
- ・ ティーチングで軸を移動した後、元の位置へ戻していない。(挿入・置換をした場合は不要)

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-31. プログラムステップ挿入コマンド [REQ_PRGINS(0x62)]

《データタイプ》

REQ_PRGINS (0 x 6 2)

《説明》

SLMユニットに対して、現在ステップへの移動命令の挿入を行わせるものです。
ティーチングモードへ移行してからの各軸の移動量をPTP [テコर्ट] / GOO [Gコर्ट] 命令で挿入します。

ステップ挿入の結果、現在ステップ以降のステップは、1つづつ後ろへずれます。
本コマンドが、正常に終了すると、ティーチングモードを自動的に解除します。

《コマンド実行条件》

- ・ SLMのプログラム実行状態が、ティーチングモード
- ・ ステップ挿入の結果が最大ステップ数を越えない
- ・ ステップ挿入可能ステップ

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-32. プログラムステップ置換コマンド [REQ_PRGALT(0x63)]

《データタイプ》

REQ_PRGALT (0 x 6 3)

《説明》

S L Mユニットに対して、現在ステップへの移動命令の置換を行わせるものです。本コマンドが、正常に終了すると、ティーチングモードを自動的に解除します。

《コマンド実行条件》

- ・ S L Mのプログラム実行状態が、ティーチングモード
- ・ ステップ置換可能ステップ

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-33. プログラムステップ削除コマンド [REQ_PRGDEL]

《データタイプ》

REQ_PRGDEL

《説明》

S L Mユニットに対して、現在ステップの削除を行わせるものです。

《コマンド実行条件》

- ・ S L Mの動作モードが自動運転モード
- ・ シングルステップモードでステップ間停止中（ステップ途中停止中は不可）
- ・ S L Mのプログラム実行状態が、ティーチングモードでない

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-34. プログラムステップ逆行コマンド [REQ_PRGREV(0x65)]

《データタイプ》

REQ_PRGREV (0 x 6 5)

《説明》

S L Mユニットに対して、以下の動作を行わせるものです。

《コマンド実行条件》

1. ティーチング中
ティーチング開始位置への復帰
2. シングルステップモードでステップ間停止中（ステップ途中停止中は不可） <オプション>
前回ステップを逆行します。
(インクレ移動命令のみ逆行可能です。)

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-35. プログラムステップ変更コマンド [REQ_STEPCHG(0x66)]

《データタイプ》

REQ_STEPCHG (0x66)

《説明》

S L Mユニットに対して、ティーチング対象のステップの変更を行わせるものです。

《コマンド実行条件》

- ・ティーチングモード
- ・ティーチングの移動をしていない

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	ステップナンバー	2バイト	1～999

《構造体定義》

```
/* **** */
/* ティーチングステップ変更コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short StepNo;
} STEPCHG;
```

3-2-36. プログラムステップスキップコマンド [REQ_STEPSKIP(0x67)]

《データタイプ》

REQ_STEPSKIP (0x67)

《コマンド実行条件》

- ・ステップ間停止中
- ・ティーチングモード無効

《説明》

S L Mユニットに対して、実行中ステップのスキップを行わせるものです。

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-37. マルチタスクプログラム開始コマンド [REQ_TASKSTART(0x80)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_TASKSTART (0x80)

《説明》

SLMユニットに対して、指定したタスクの起動を行わせるものです。
マルチタスクの詳細については「SLM-4000ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」<Ⅲ 機能編
6-5. マルチタスク>を参照下さい。

《コマンド実行条件》

- マスタータスク
 - ・サーボON状態
 - ・アラーム未発生
 - ・動作モードが自動運転モードかDNC運転モード
(自動運転モードなら、現在のプログラム番号に動作プログラムダウンロード済み)
 - ・動作プログラム未実行(開始時) 又は 停止中(再開時)
 - ・移動中の軸がない
 - ・手動パルサー選択無効
 - ・原点復帰無効の軸を除く、全ての軸が原点復帰済み
- スレーブタスク
 - ・プログラム停止中(再開)
プログラム新規開始は不可(マスタータスクからのみ起動できます。)
- バックグラウンドタスク
 - ・バックアップエラー未発生
 - ・動作プログラムダウンロード済み
- リセットタスク/EXITタスク/割り込みタスク
 - ・アラーム未発生
 - ・動作モードが自動運転モードかDNC運転モード
 - ・移動中の軸がない
 - ・原点復帰無効の軸を除く、全ての軸が原点復帰済み

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	タスク番号	4バイト	—

タスク番号

動作を指定するタスクに対応する番号を指定します。

- ・マスタータスク : 0
- ・スレーブタスク : 1
- ・バックグラウンドタスク : 2
- ・リセットタスク : 3
- ・アラームタスク : 4
- ・EXITタスク : 5
- ・割り込みタスク : 6

《列挙型定義》

```
typedef enum {
    MSTTASK = 0, /* マスタータスク */
    SLVTASK, /* スレーブタスク */
    BGTASK, /* バックグラウンドタスク */
    RSTTASK, /* リセットタスク */
    ALMTASK, /* アラームタスク */
    EXTTASK, /* E x i t タスク */
    INTTASK, /* 割り込みタスク */
} PRGTASK;
```

3-2-38. マルチタスクプログラム停止コマンド [REQ_TASKSTOP(0x81)] 〈オプション〉

《データタイプ》

REQ_TASKSTOP (0 x 8 1)

《説明》

S L Mユニットに対して、指定したタスクの停止を行わせるものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

「3-2-37. マルチタスクプログラム開始コマンド」と同様です。

3-2-39. マルチタスクプログラムリセットコマンド [REQ_TASKRESET(0x82)] 〈オプション〉

《データタイプ》

REQ_TASKRESET (0 x 8 2)

《説明》

S L Mユニットに対して、指定したタスクのリセットを行わせるものです。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

「3-2-37. マルチタスクプログラム開始コマンド」と同様です。

◆1.2

3-2-40. 回転軸回転動作コマンド [REQ_SPINAX(0x52)]

《データタイプ》

REQ_SPINAX (0 x 5 2)

《説明》

SLMユニットに対して、任意の無限回転軸を定速回転運動の開始及び停止させるものです。回転動作の実行中に再度回転指令を行う事により、停止することなく回転速度の変更が行えます。無限回転軸の設定は「標準SLM対応 ROMSW 設定ソフトウェアマニュアル[TB00-0801]」<4-4. 軸設定パラメタ>を参照下さい。

以下の場合、コマンドの実行に失敗します。

- ・ [無限]回転軸以外の軸に対する回転動作要求
- ・ 動作中の軸に対する回転動作要求
- ・ セッティングモード、OT無視モードの時

尚、回転動作中の軸に対して、他の移動命令（位置決め等）を行うことは出来ません。

《コマンド実行条件》

- ・ サーボON状態
- ・ アラーム未発生
- ・ 動作モードが手動運転モード／自動運転モード／DNC運転モード
- ・ 指定した軸が移動中の軸でない
- ・ 指定した軸が無限回転軸

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	オーバーライドフラグ	2バイト	0：無効、1：有効
0002	移動軸選択フラグ	2バイト	—
0004	第1軸回転数	4バイト	0～[MAXpps*600/1回転パルス数]
0008	第2軸回転数	4バイト	0～[MAXpps*600/1回転パルス数]
000C	第3軸回転数	4バイト	0～[MAXpps*600/1回転パルス数]
0010	第4軸回転数	4バイト	0～[MAXpps*600/1回転パルス数]
0014	第5軸回転数	4バイト	0～[MAXpps*600/1回転パルス数]

※1


(1) オーバーライド有効フラグ

オーバーライドの変更に伴い、回転速度を変更するかどうかを指定します。

(2) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(3) 各軸回転数

0.1rpm単位で指定します。

尚、回転数に0を指定した場合、回転動作を終了します。

※1 “MAXpps”はROMSW設定の「パルスジェネレータクロック」設定により、変わります。詳細は「標準SLM対応 ROMSW 設定ソフトウェアマニュアル[TB00-0801]」<4-1. 基本パラメタ>を参照下さい。

《構造体定義》

```

/*****
/* 回転軸回転動作コマンドパラメータ構造体
*/
/*****
typedef struct {
    short          OverFlag;          /* オーバーライドフラグ          */
    unsigned short AxisFlag;         /* 移動軸選択フラグ              */
    long           RevAx[5];          /* 第1軸～第5軸回転数          */
} SPINAX;

```

3-2-41. T P Cデータ選択コマンド [REQ_TPCSEL(0x31)]

《データタイプ》

REQ_TPCSEL (0 x 3 1)

《説明》

T P Cデータのロギングを実行する軸と入出力の設定をします。

《コマンド実行条件》

- ・ T P Cロギング未実行

《関連項目》

- 3-1-25. T P Cロギング情報読出
- 3-1-24. T P Cロギングデータ読出
- 3-2-51. T P Cロギング開始コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	第1ポジション番号	2バイト	0～1 1
0 0 0 2	第1入力信号番号	2バイト	0～8
0 0 0 4	第1出力信号番号	2バイト	0～8
0 0 0 6	第2ポジション番号	2バイト	0～1 1
0 0 0 8	第2入力信号番号	2バイト	0～8
0 0 0 A	第2出力信号番号	2バイト	0～8

- (1) 各設定内容は下図の通りです。
- (2) コマンド発行前のデフォルト設定は、表

--

、

--

部がそれぞれ第1データ、第2データとなっています。
- (3) ポジションデータとしては通常、機械位置を使用します。

ポジション番号 [ax1, ax2]		入力信号番号 [hi1, hi2]		出力信号番号 [ho1, ho2]	
設定値	指定内容	設定値	指定内容	設定値	指定内容
0	第1軸指令位置	0	# 0 0 0	0	# 0 0 0
1	第2軸指令位置	1	# 0 0 1	1	# 0 0 1
2	第3軸指令位置	2	# 0 0 2	—	—
3	第4軸指令位置	—	—	—	—
4	第5軸指令位置	—	—	—	—
5	第1軸機械位置	—	—	—	—
6	第2軸機械位置	—	—	—	—
7	第3軸機械位置	—	—	—	—
8	第4軸機械位置	—	—	—	—
9	第5軸機械位置	—	—	—	—

《構造体定義》

```
/******  
/* T P C データ選択コマンドパラメータ構造体 */  
/******  
typedef struct {  
    short    ax1;          /* 第1ポジション番号 */  
    short    hi1;          /* 第1入力信号番号 */  
    short    ho1;          /* 第1出力信号番号 */  
    short    ax2;          /* 第2ポジション番号 */  
    short    hi2;          /* 第2入力信号番号 */  
    short    ho2;          /* 第2出力信号番号 */  
} TPCSEL;
```

3-2-42. 論理原点シフトコマンド [REQ_ZRNSHIFT(0x30)]

《データタイプ》

REQ_ZRNSHIFT (0 x 3 0)

《説明》

ティーチングで移動した量だけ、論理原点をシフトします。

《コマンド実行条件》

- ・ティーチング中

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-43. ホームポジション位置決めコマンド [REQ_HOME(0x83)]

《データタイプ》

REQ_HOME (0 x 8 3)

《説明》

設定されたホーム位置へ移動します。ホーム位置決め移動時には、原点復帰同様 J O G 指令、インテグレーション指令、手動パルサーの指令原点復帰は行えません。

また、移動中にソフトリミット/ハードリミットエラーが発生した場合は即停止します。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・アラーム未発生
- ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

コマンド付加データは有りません。

3-2-44. 座標系設定コマンド [REQ_COORDSET(0x37)]

《データタイプ》

REQ_COORDSET (0 x 3 7)

《説明》

各軸の現在位置を指定の論理座標値に設定します。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	移動軸選択フラグ	4 バイト	—
0 0 0 4	第 1 軸論理座標値	4 バイト	-99999999~99999999
0 0 0 8	第 2 軸論理座標値	4 バイト	-99999999~99999999
0 0 0 C	第 3 軸論理座標値	4 バイト	-99999999~99999999
0 0 1 0	第 4 軸論理座標値	4 バイト	-99999999~99999999
0 0 1 4	第 5 軸論理座標値	4 バイト	-99999999~99999999

(1) 設定軸選択フラグ

論理座標値を設定する軸を指定します。

設定を行う軸に対応するビットに 1 を設定します。



《構造体定義》

```

/*****
/* 座標系設定コマンドパラメータ構造体
*****/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;           /* 移動軸選択フラグ */
    long           PosAxis[5];         /* 第1軸～第5軸位置決めポジション */
} COORDSET;

```

3-2-45. 軸インタロック設定コマンド [REQ_AXISINTLK(0x38)]

《データタイプ》

REQ_AXISINTLK (0 x 3 8)

《説明》

各軸のインタロックの有効無効を設定します。
インタロック有効軸に対して指令を行うと、エラーになります。

《コマンド実行条件》

- ・ 移動中の軸がない
- ・ ACCたまりなし

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	第 1 軸インタロック指定	2 バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0 0 0 2	第 2 軸インタロック指定	2 バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0 0 0 4	第 3 軸インタロック指定	2 バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0 0 0 6	第 4 軸インタロック指定	2 バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0 0 0 8	第 5 軸インタロック指定	2 バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 軸インタロック設定コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned short IntlkSw[5]; /* 軸インタロック指定スイッチ */
} AXINTLK;
```

3-2-46. 軸ネグレクト設定コマンド [REQ_AXISNEG(0x39)]

《データタイプ》

REQ_AXISNEG (0x39)

《説明》

各軸の軸指令の有効無効を設定します。
軸指令を無効にした軸に対する指令は無視します。

《関連項目》

3-1-26. 軸ネグレクト設定データ読出

《コマンド実行条件》

- ・ 移動中の軸がない
- ・ ACCたまりなし

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	第1軸ネグレクト指定	2バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0002	第2軸ネグレクト指定	2バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0004	第3軸ネグレクト指定	2バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0006	第4軸ネグレクト指定	2バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効
0008	第5軸ネグレクト指定	2バイト	0:無変更, 1:無効, 2:有効

《構造体定義》

```
/*  
/* 軸ネグレクト設定コマンドパラメータ構造体  
/*  
typedef struct {  
    unsigned short NeglectSw[5]; /* 軸ネグレクト指定スイッチ */  
} AXNGLCT;
```

3-2-47. 各軸サーボON/OFFコマンド [REQ_SVONOFF(0x3a)]

《データタイプ》

REQ_SVONOFF (0x3a)

《説明》

各軸のサーボON/OFFを設定します。
 本コマンドはサーボON状態の時に強制的にサーボOFFするためのコマンドです。
 エラーが発生しているときなど、サーボONできない状態の時にはサーボON出来ません。

《コマンド実行条件》

- ・ 移動中の軸がない
- ・ ACCたまりなし

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	第1軸モード設定	2バイト	0:無変更, 1:サーボON, 2:サーボOFF
0002	第2軸モード設定	2バイト	0:無変更, 1:サーボON, 2:サーボOFF
0004	第3軸モード設定	2バイト	0:無変更, 1:サーボON, 2:サーボOFF
0006	第4軸モード設定	2バイト	0:無変更, 1:サーボON, 2:サーボOFF
0008	第5軸モード設定	2バイト	0:無変更, 1:サーボON, 2:サーボOFF

《構造体定義》

```

/*****
/* 各軸サーボON/OFFコマンドパラメータ構造体 */
/*****
typedef struct {
    unsigned short SvOnSw[5];          /* サーボON/OFF指定スイッチ */
} SVONOFFCHG;
    
```

◆1.2

3-2-48. 手動パルサーモードON/OFF設定コマンド [REQ_HANDLE(0x5c)] <オフオン>

《データタイプ》

REQ_HANDLE (0 x 5 c)

《説明》

手動パルサーの有効/無効を指定します。

《コマンド実行条件》

- ・ 機械パネルの手パ軸選択無効
- ・ サーボON状態
- ・ 動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード/OT無視モード
- ・ 動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・ 移動中の軸がない

《関連項目》

- 3-1-29. 手動パルサー設定情報読出
- 3-2-49. 手動パルサー倍率設定コマンド
- 3-2-50. 手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0002	手動パルサー有効/無効設定	2バイト	0:無効、1:有効、2:ジョイスティック

《構造体定義》

```

/*****/
/* 手パモード構造体 */
/*****/
typedef struct {
    short          mode;          /* 手パモード */
} HANDLEMODE;

```

3-2-49. 手動パルサー倍率設定コマンド [REQ_HANDLEKP(0x5d)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_HANDLEKP (0 x 5 d)

《説明》

手動パルサーの倍率（手動パルサー 1 パルス毎に動く量）を指定します。
1, 10, 100, 1000の内から任意の倍率を指定します。

《コマンド実行条件》

- ・ 機械パネルの手パ軸選択無効

《関連項目》

- 3-1-29. 手動パルサー設定情報読出
- 3-2-48. 手動パルサーモードON/OFF設定コマンド
- 3-2-50. 手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	手動パルサー設定倍率	4 バイト	1, 10, 100, 1000

《構造体定義》

```
/*  
/* 手パ倍率パラメータ構造体 */  
/*  
typedef struct {  
    long          kp;          /* 手パ倍率 */  
} HANDLEKP;
```

3-2-50. 手動パルサー有効軸設定コマンド

[REQ_HANDLEAXIS1(0x5e), REQ_HANDLEAXIS2(0x5f)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_HANDLEAXIS1 (0x5e)
REQ_HANDLEAXIS2 (0x5f)

《説明》

手動パルサーにて、移動を行わせる第1軸、第2軸を指定します。

《コマンド実行条件》

- ・機械パネルの手パ軸選択無効

《関連項目》

- 3-1-29. 手動パルサー設定情報読出
- 3-2-48. 手動パルサーモードON/OFF設定コマンド
- 3-2-49. 手動パルサー倍率設定コマンド

《データフォーマット》

ワザット	データ名称	データ長	設定値
0000	手動パルサー有効軸	4バイト	0～軸数-1

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 手パ軸パラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    long axis; /* 手パ有効軸 */
} HANDLEAXIS;
```

3-2-51. TPCロギング開始コマンド [REQ_TPCLOG(0x32)]

《データタイプ》

REQ_TPCLOG (0x32)

《説明》

TPCロギングの開始/停止/再開を指定します。

《コマンド実行条件》

- ・TPCロギング未実行 又は 停止中

《関連項目》

- 3-1-24. TPCロギングデータ読出
- 3-1-25. TPCロギング情報読出
- 3-2-41. TPCデータ選択コマンド

《データフォーマット》

ワザット	データ名称	データ長	設定値
0000	TPCロギングフラグ	2バイト	0:停止、1:開始、2:再開

《構造体定義》

構造体定義はありません。
2バイト (short) のデータとして定義して下さい。

3-2-52. Mコード出力コマンド [REQ_MCDOUT(0x3d)]

《データタイプ》

REQ_MCDOUT (0 x 3 d)

《説明》

指定したMコードを出力するように指令します。
本コマンドでは、M03（主軸正転）のような内部Mコード処理は行いません。

《コマンド実行条件》

- ・サーボON状態
- ・動作モードが手動運転モード／自動運転モード／DNC運転モード
- ・動作プログラム未実行 又は ティーチング中
- ・移動中の軸がない
- ・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	出力Mコード番号	2バイト	0～255

《構造体定義》

```

/*****
/* Mコード出力コマンドパラメータ構造体 */
/*****
typedef struct {
    unsigned short mcd;          /* 出力Mコード */
} OUTMCD;

```

3-2-53. サイクル運転モード設定コマンド [REQ_CYCLE(0x36)]

《データタイプ》

REQ_CYCLE (0 x 3 6)

《説明》

サイクル運転モードの有効/無効を選択します。
サイクル運転については「SLM-4000 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」<Ⅲ 機能編 4-12. サイクル運転>を参照下さい。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	サイクル運転有効フラグ	2バイト	0：無効、1：有効

《構造体定義》

```

/*****
/* サイクル運転モード変更コマンドパラメータ構造体 */
/*****
typedef struct {
    short cycle;                /* サイクル運転有効フラグ */
} CYCLECHG;

```

3-2-54. 主軸回転数設定コマンド [REQ_SPREVSET(0x51)] <アプレ>

《データタイプ》

REQ_SPREVSET (0 x 5 1)

《説明》

主軸の回転数を指定します。

主軸回転中に本コマンドにて主軸回転を変更した場合は、直ちに指定された回転数に変わります。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	主軸回転数	4バイト	0～最高主軸回転数[3]

(1) 主軸回転数

主軸回転数を指定します。

《構造体定義》

```
/* **** */
/* 主軸回転数変更コマンドパラメータ構造体 */
/* **** */
typedef struct {
    unsigned long SpRevo;          /* 主軸回転数 */
} SPREVSET;
```

3-2-55. マクロ変数書込コマンド [REQ_MCRREG(0x84)] <オプション>

《データタイプ》

REQ_MCRREG (0 x 8 4)

《関連項目》

- 3-1-23. マクロ変数（一般レジスタ）読出
- 3-1-31. マクロ変数読出

《説明》

任意の番号のマクロ変数にデータを設定します。

書き込み可能な全てのマクロ変数に対して書き込む事が出来ます。

(ただし、指定したマクロ変数の範囲外のデータを書き込む事はできません。)

マクロ変数詳細については、「SLM-4000 ユーザーズマニュアル[TB00-0800]」< III 機能編 6-4. マクロ機能 >を参照下さい。

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0 0 0 0	マクロ変数番号	4 バイト	1000 ~ 9999 [-]
0 0 0 4	マクロ変数値	4 バイト	-2147483647~2147483647 [-]

《構造体定義》

```
/*
*****
*/
/* マクロ変数書込コマンドパラメータ構造体 */
/*
*****
*/
typedef struct {
    long      RegNo;          /* マクロ変数番号 */
    long      Val;           /* マクロ変数値 */
} MCRVALSET;
```

《データ詳細》

- (1) マクロ変数番号
データを書き込む対象のマクロ変数の番号を指定します。
- (2) マクロ変数値
指定したマクロ変数に書き込む値を指定します。

3-2-56. フィードバックカウンタ積算値セットアップコマンド [REQ_FBSETUP(0x78)]

《データタイプ》

REQ_FBSETUP (0 x 7 8)

《関連項目》

3-1-32. フィードバックカウンタ積算値読出

《説明》

FBカウンタ積算値を変更します。

FBを軸に割り当てていた場合でも、本コマンドでFBカウンタ積算値を変更する事ができます。
(FBを割り当てている軸の座標には影響しません。)

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《データフォーマット》

オフセット	データ名称	データ長	設定値
0000	FB1カウンタ設定値	4バイト	-2147483647~2147483647[pls]
0004	FB2カウンタ設定値	4バイトD	-2147483647~2147483647[pls]
0008	設定選択フラグ	2バイト	0x01 ~ 0x03 [-]

○C 言語構造体

```

/*****
/*   フィードバックカウンタクリアコマンドパラメータ構造体   */
/*****
typedef struct {
    long          cntr[2];          /* FB1・FB2設定値          */
    short        set;             /* FB1・FB2設定フラグ     */
} FBSETUP;

```

《データ詳細》


(1) FB1 / 2カウンタ設定値

設定する値を指定します。

(2) 設定選択フラグ

設定を行うカウンタを指定します。

各カウンタに対応するビットに1を設定するとそのカウンタの値を変更します。



4. 改版履歴

4-1. [Ver1.1→Ver1.2] 2004.08.12

項番	新ページ	内容
3-2-40	0804-65	無限回転軸説明を追加
3-2-48	0804-70	設定値にジョイスティックを追加

4-2. [Ver1.2→Ver1.3] 2006.07.22

項番	新ページ	内容
3-1	—	全てのデータ送受信機能に《パラメータ》《書き込み実行条件》《読み込み実行条件》を追加（実行条件は必要に応じて）
3-2	—	全ての動作要求コマンドに《コマンド実行条件を追加》
3-1-32	0804-41	フィードバックカウンタ積算値読出を追加
3-2-56	0804-87	フィードバックカウンタ積算値セットアップコマンドを追加

4-3. [Ver1.3→Ver1.4] 2008.06.26

項番	新ページ	内容
3-1-33	0804-43	工具径補正データ書込／読出コマンドを追加
3-1-34	0804-44	工具長補正設定情報読出コマンドを追加
3-1-35	0804-45	工具径補正設定情報読出コマンドを追加

4-4. [Ver1.4→Ver1.5] 2009.05.22

項番	新ページ	内容
3-1-36	0804-46	工具径補正エラー情報読出コマンドを追加

4-5. [Ver1.4→Ver1.5] 2009.05.22

項番	新ページ	内容
3-1-37	0804-47	補間前加減速パラメータ書込／読出を追加