


AS700/AS710 アナログ出力オプションボード DA-001 REV.A ボード仕様書

(株) テクノ
Ver0.83
2019.01.29

1. 基板概観と取付寸法



2. 仕様

1) 基本仕様

アナログ出力	±10V 2ch出力 最大出力電流 2mA
電源	24V±10% : 180mA入力 (ボード上のDC/DCでアナログ回路用電源を作成)
AS700/AS710I/F	AS700/AS710のシリアルDA出力 (CN5DAコネクタ) と接続

2) 機能

主軸制御	S指令によるインバータ制御、主軸ドライバー制御	
アナログサーボ制御	AS700/AS710のFB入力を使用して位置ループ制御	(専用化対応)
アナログ給油 (DA)	プレス時のトルク制限指令など 多目的	(専用化対応)

3) SLM4000システムとの組み合わせ

ソフトウェアバージョン	Ver1. 1. 0A以降
FPGAバージョン	Ver2. 0以降
ソフトウェアオプション	主軸アナログ指令

4) SLM8000システムとの組み合わせ


ソフトウェアバージョン	Ver1. 0. 0A以降
FPGAバージョン	Ver2. 7以降
ソフトウェアオプション	主軸アナログ指令

3. DA001の実装



2通りの実装方法があります。

- ① AS700上に実装する方法 (下図①) AS700の取付穴にスタッドを立てます。
 - ② AS700/AS710の横に実装する方法 (下図②) 板金上に取付。
 - ③ AS710上に実装する方法 (下図③) AS710の取付穴にスタッドを立てます。
- ※AS700とAS710の取り付け穴位置は互換性があります。


AS700/AS710コントローラボード



PCB取付穴(φ3.5)
M3ナット(6mmφ) L:4mm以上
で受けて下さい。



最大高さ(基板裏面より)
USB基板実装時 27mm
USB基板未実装時 12mm
(なしの時)



DA001接続



最大高さ(基板裏面より)
DA001接続時(ケーブル曲げRも含め) 約19mm
DA001未接続時(RJ45コネクタのツメも含め) 約16mm
(なしの時)

4. 使用コネクタ

CN1

pin	信号名
1	DAOUT1
2	0V
3	DAOUT2
4	0V

アナログ出力

使用コネクタ 基板側 日圧 B4P-SHF-1AA
ケーブル側 日圧 H4P-SHF-AA

CN2

pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	DACLK1
4	DALT1
5	DAD1
6	(予備)
7	DACLK2
8	DALT2
9	DAD2
10	(予備)

シリアルDA用データ入力

使用コネクタ 基板側 日圧 B10P-SHF-1AA
ケーブル側 日圧 H10P-SHF-AA

※AS700/AS710のCNSDAと1対1で接続

CN3

pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	+24V
4	0V

電源入力コネクタ

使用コネクタ 基板側 日圧 B4P-VH
ケーブル側 日圧 VHR-4N

5. ケーブル

5-1 AS700/AS710-DA001 接続ケーブル 型式CB-C-025-00 (0.3m以下で使用)

【AS700/
AS710側】
CNSDA
日圧
H10P-SHF-AA
コンタクト
BHF-001T-0.8BS

pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	DACLK1
4	DALT1
5	DAD1
6	(予備)
7	DACLK2
8	DALT2
9	DAD2
10	(予備)

0.2m

pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	DACLK1
4	DALT1
5	DAD1
6	(予備)
7	DDACLK2
8	DDALT2
9	(DAD2)
10	(予備)

【DA001側】
CN2
日圧
H10P-SHF-AA
コンタクト
BHF-001T-0.8BS

※AS700のCNSDAとAS710のCNSDAは互換性があります。

5-2 アナログ出力ケーブル 型式CB-C-026-00

CN1
日圧
H4P-SHF-AA
コンタクト
BHF-001T-0.8BS

pin	信号名
1	DAOUT1
2	0V
3	DAOUT2
4	0V

片端フリー 3m
フラットケーブル (#28)

5-3 DC電源ケーブル 型式CB-C-003-00

CN3
日圧
VHR-4N
コンタクト
SVH-21T-P1.1

pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	+24V
4	0V

AWG#20

片端フリー
3m

※AS710と組み合わせて使用する場合はpin1(+5V)pin2(0V)は配線しないで下さい。
(AS710のCNSDAからDA001のCN2に+5Vが供給されます。)
AS710と組み合わせて使用する場合もpin3(+24V)pin4(0V)の配線は必要です。