

図3
リベットされるワークの例





図4 ワーク種選択とポイントテーブルインデックス

で流れることもある。

図3のようなワークに対して、リベットの位置をあらかじめポイントテーブルに設定し、ワーク種N.O.に応じたテーブルを準備しておく。図4は、その仕組みを説明している。また、図5は、運転プログラムの例である。この例では、ポイント位置決め(N.O. 2号 2 - 3 項を参照)とマクロ機能をうまく組み合わせている。運転プログラムを起動すると各マクロ変数の初期化を行ない、入力信号(#1602)からワーク種のN.O.を計算し、これをもとにてテーブルを選択する。選択されたテーブルのポイントN.O.の若い順に、その座標に位置決める。ポイントテーブルにM値が付いている場合は、位置決め完了後にシーケンサへそのMコードを出し、シーケンサでかしめ方法を調整している。工夫した点が、何点がある。各ワークのリベット位置は、最大でも20以下なので、ポイントテーブルを20刻みに使用した。つまり、入力信号のワーク種の数値に20を乗ずれば、そのテーブルをインデックスできる。また、テーブルにデータがない場合は終了としたため、必要なポイントのみ記述すればよい。

これらの2例からわかるように、マクロ機能による演算や判別で、繰り返しや多様なワークへの対応を非常に簡単にプログラミングしている。

1-4 マクロ機能による倣い動作

マクロ機能をうまく応用すると、専用的な制御や機能も実現できる。図6に形状の倣い制御の例を示す。

ギャップセンサからのアナログ信号を、A D変換で数値として取り込む。これを変数として演算して、X軸の指令を作成すれば、X軸による上下倣いができる。図7にその運転プログラムを示す。




図6 倣い制御の事例

図7▶
倣い動作運転プログラム例
(テクノコード運転プログラム)

```

//-- 作業原点位置決め -----#
#1010 = #1; // X軸作業原点位置
#1011 = #100C; // Y軸作業原点位置
#1012 = #0; // Z軸作業原点位置

//-- 作業原点位置決め -----#
PTM_X#1010 Y#1011 Z#1012/*ト4位置
#4

//-- プログラム初期化 -----#
#1015 = #C; // ドアモード#3開長
#1016 = #1001; // T-Spec判定(R10~R17)
#1017 = #1015 + #1016; // T-10未満番号
#1018 = #1015 + #1; // T-10未満番号計算
#1019 = #1015 + #1018; // T-10未満番号計算

//-- フラッシュ実行
LCP
PTM_P#1016: // X/E端折り位置決め#3

#1010 = #100A + #1; // 次#イント→#4
IF #1016 < #1000; // 全ドライバー動作確認?
JMP L02P; // #0 → 跳行
ENDIF;

//-- プログラム完了 -----#
·PGEND
PTM_X#1010 Y#1011 Z#1012/*ト4位置
#4
END;

//-- ポイントテーブル -----#
#4
#T#10_20_20-#18_#4
#T#P01 X#10300 Y#20000 Z#500 #1;
#T#P02 X#20300 Y#20000 Z#500 #1;
#T#P03 X#20300 Y#30000 Z#500 #1;
#T#P04 X#10300 Y#30000 Z#500 #1;
#T#P05 X#10300 Y#10000 Z#500 #1;
#T#P06 X#20300 Y#10000 Z#500 #1;
#T#P07 X#20300 Y#10000 Z#500 #1;

#T#P#01_X#10300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#02_X#20300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#03_X#20300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#04_X#10300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#05_X#10300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#06_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#07_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;

#T#P#01_X#10300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#02_X#20300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#03_X#20300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#04_X#10300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#05_X#10300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#06_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#07_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;

```

図5
運転プログラマの例

ここでは、マクロ機能の他に「ADサンプリング」と「S P I N命令」を利用した。ADサンプリング(AD SMP命令)は、もちろん、ギャップセンサの信号を読み込む。S P I N命令は、主軸やスピナー軸向けの機能で、速度を指令して、無限に回転させる命令である。この例では、X軸を速度指令で制御している。S P I N①からJ M P⑨の9ステップを繰り返すことで、リアルタイムにX軸がギャップセンサに追従する。たとえば、サンプリング周期2msecとすれば、18msec毎に追従することになる。

#7500は、A Dの読み出しデータで、初期値(#1002)との差分(③#1051)がモデルのそのときの高さである。これにゲイン(#1000)を乗じて、X軸目標値(④#1052)と移動量(⑥#1054)を計算し、18msecあたりの速度(⑧#1060)を計算して、X軸の速度指令としている。#1001=56は、18msec周期やX軸の速度指令ゲインの関係で、調整時に現物合わせで求めた。

単純に、X軸を位置決めで目標値のみを指令した場合は、

```

#101 = #6; // X軸 目標値初期設定
#102 = #0; // X軸 速度初期設定
#103 = #24+1; // AD SMP初期設定
#104 = #0; // ADサンプリング初期設定
#105 = #0; // ADゲイン初期設定
#106 = #1050; // AD目標値初期設定
#107 = #1; // AD移動量初期設定
#108 = #10500; // AD初期速度設定

#T#P#01_X#10300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#02_X#20300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#03_X#20300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#04_X#10300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#05_X#10300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#06_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#07_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;

#T#P#01_X#10300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#02_X#20300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#03_X#20300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#04_X#10300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#05_X#10300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#06_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#07_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;

#T#P#01_X#10300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#02_X#20300_Y#20000_Z#500_R#56;
#T#P#03_X#20300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#04_X#10300_Y#30000_Z#500_R#56;
#T#P#05_X#10300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#06_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;
#T#P#07_X#20300_Y#10000_Z#500_R#56;

```